

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель
Астраханской Региональной организации
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»


Н.В. Орлов
«13» 01 2026г.


«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГБПОУ АО
«Астраханское художественное училище
(техникум) имени П.А. Власова»


Т.Н. Прохорова
«13» 01 2026г.


ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения
в сфере образования

**Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Астраханской области
«Астраханское художественное училище (техникум)
имени П.А. Власова»**

по адресу: 414040, г. Астрахань, ул. Академика Королёва, д.27

№ 01/26 от «13» 01 2026г.

г. Астрахань
2026г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **учреждение образования**

1.2. Адрес объекта: **414040, г. Астрахань, ул. Академика Королёва, д.27**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: **да, нежилое двухэтажное отдельно стоящее здание, общей площадью 1801,3 кв.м.**

- наличие прилегающего земельного участка: **да, общей площадью 3319 кв.м.**

1.4. Год постройки здания: **1948 г., последнего (капитального ремонта): 2007 г.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего — 2026 г.; капитального — _____.**

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Наименование организации (учреждения), (полное юридическое наименование — согласно Уставу, краткое наименование):

- полное юридическое наименование — **Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области «Астраханское художественное училище (техникум) имени П.А. Власова»;**

- краткое наименование — **ГБПОУ АО «Астраханское художественное училище (техникум) имени П.А. Власова».**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **414040, г. Астрахань, ул. Академика Королёва, д.27; тел.: (8512) 54-05-78; e-mail: astrart@astrobl.ru.**

Директор — Прохорова Татьяна Николаевна

(почтовый адрес, индекс, телефон, факс, e-mail, Ф.И.О., должность руководителя)

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

Оперативное управление (Согласно Свидетельству о государственной регистрации права 30 АА 194009 от 18.10.2007)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **муниципальная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Министерство культуры Астраханской области.**

1.12. Адрес вышестоящей организации: **414040, г. Астрахань, ул. Анри Барбюса, 16.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, культура, транспортная и пешеходная инфраструктура, информация и связь, образование, социальная защита, труд и занятость, спорт и физ. культура, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание): **образование.**

2.2. Виды оказываемых услуг, Согласно Уставу от 13.01.2016 №3-р (п.2.4.1, п.2.4.2, п.2.5):

Основные виды деятельности:

- **реализация федерального государственного образовательного стандарта (основных профессиональных образовательных программ) среднего профессионального образования;**

- **реализация дополнительных профессиональных программ (обучение на курсах повышения квалификации);**

- **обучение на подготовительных курсах;**

- **обучение по учебным дисциплинам сверх часов и сверх программ по дисциплинам;**

- **осуществление дополнительного образования взрослых и детей;**

- **проведение подготовительных курсов, кружков, секций, студий, индивидуальных и групповых консультаций;**

- **консультации по живописи, дизайну, декоративно-прикладному искусству;**

- **организация выставочной деятельности, мастер-классов, конкурсов;**

- **организация и проведение выставок и выставок-продаж творческих работ студентов и дипломных работ выпускников учреждения;**

- **организация передвижных выставок и выставок-продаж областей и регионов;**

- **изготовление печатной, сувенирной продукции;**

- набор и печать текстов;
- услуги ксерокопирования, брошюрования;
- изготовление дизайн-проектов;
- изготовление наглядных учебно-методических пособий;
- реализация изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов и изготовление на заказ произведений живописи и графики, а также выпускных квалифицированных работ;
- проведение семинаров;
- передача в установленном порядке аренду художественных произведений для оформления залов к различным культурным мероприятиям;
- предоставление библиотечных, методических фондов и информационных ресурсов в пользование сторонним лицам, ночной абонемент;
- прокат учебного оборудования, предметов натюрмортного фонда, гипсового фонда, мольбертов;
- оказание услуг по резке изображения на режущем плоттере (плоттерная резка);
- сдача в аренду недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением, в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;
- иные виды деятельности, осуществляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, на дому (ином месте пребывания людей с инвалидностью), дистанционно): **на объекте, дистанционно.**

2.4. Категория обслуживаемого населения по возрасту (дети дошкольного возраста; дети от 6 до 18 лет; взрослые трудоспособного возраста; пожилые; все возрастные категории):

- дети от 14 до 18 лет;
- взрослые трудоспособного возраста;
- пожилые.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (в сопровождении с помощью сотрудников объекта; сопровождение с помощью законных представителей): **инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках (К), инвалиды с нарушениями функций нижних конечностей (О-н), инвалиды с нарушениями функций верхних конечностей (О-в), инвалиды с полной потерей функций зрения (слепота) (С-п), инвалиды с частичной потерей функций зрения (слабовидящие) (С-ч), инвалиды с полной потерей слуха (глухота) (Г-п), инвалиды с частичной потерей слуха (тугоухость) (Г-ч), инвалиды с нарушениями ментальных функций (У).**

2.6. Плановая мощность (в день, в среднем):

- сотрудники учреждения, законные представители и иные посетители – 45 человек;
- обучающиеся – 178 человека.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта и услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

3.1.1. Ближайшая остановка общественного наземного транспорта со стороны объекта «Театр оперы и балета» по ул. Академика Королёва – проходящий общественный транспорт наземного перемещения:

- автобус - №№М2,13,43,47,52,63;
- маршрутное такси - №№4с,13с,52с,81с.

3.1.2. Остановка общественного наземного транспорта у магазина аксессуаров для телефонов, расположенная через дорогу от объекта «Театр оперы и балета» по ул. Академика Королёва – проходящий общественный транспорт наземного перемещения:

- автобус - №№М2,4,13,47,52;
- маршрутное такси - №№13с,52с.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **есть**.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта:

- до ворот учреждения – **38 метров**;

- до входной двери – **70 метров**.

3.2.2. Время движения (пешком): **не менее 3-5 минут, в зависимости от погодных условий и категории маломобильной группы населения**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **есть**

3.2.4. Перекрестки: **регулируемые (предупреждающий дорожный знак 1.22 Пешеходный переход, на более оживленных перекрестках - дорожный знак 1.8 Светофорное регулирование)**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть, не более 20-23см**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	инвалиды, передвигающиеся на кресла-колясках (К)	Б
2	инвалиды с нарушениями функций нижних конечностей (О-н)	Б
3	инвалиды с нарушениями функций верхних конечностей (О-в)	Б
4	инвалиды с полной потерей функций зрения (слепота) (С-п)	Б
5	инвалиды с частичной потерей функций зрения (слабовидение) (С-ч)	Б
6	инвалиды с полной потерей слуха (глухота) (Г-п)	Б
7	инвалиды с частичной потерей слуха (тугоухость) (Г-ч)	Б
8	инвалиды с нарушениями ментальных функций (У)	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «В», «Г»

- вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания;

- вариант «Б» - локальная доступность (входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему, места проживания);

- вариант «В» - обслуживание на дому сотрудниками без дополнительной платы;

- вариант «Г» - временно не обслуживаются (до адаптации объекта) (по причине отсутствия специалиста, по данной категории инвалидности) (в силу отсутствия адаптации техническими средствами).

3.4. Заключение о доступности здания, сооружения для инвалидов и маломобильных групп населения (доступность обозначается знаком «х»)

Степень доступности общественного здания	Фактическая доступность для инвалидов							
	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
Объект полностью доступен								
Объект частично доступен	х	х	х	х	х	х	х	х
Объект недоступен (до адаптации)								

- Руководителями органов и организаций, предоставляющих услуги, обеспечивается создание инвалидам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников, следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами (**согласно п.3 Приказа Минпросвещения России от 31.03.2025 №253**):

Основные показатели доступности	Оценка состояния и недостатков
1) возможность самостоятельного или с помощью работников объектов передвижения по территории объектов в целях доступа к месту предоставления услуги, входа в такие объекты и выхода из них;	<u>Обеспечение сопровождения, согласно внутреннему Приказу учреждения</u>
2) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью работников объектов;	<u>Обеспечение при возможности предоставления услуги</u>
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта;	<u>Обеспечение сопровождения, согласно внутреннему Приказу учреждения</u>
4) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам в целях получения услуги, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-линейным и рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;	<u>Частичное обеспечение Проведение работ по адаптации согласно Плана мероприятий на 2026-2030гг.</u>
5) допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации;	<u>Обеспечение доступности Разработка «Порядка обеспечения доступности собаки-проводника в помещения» на 2026г.</u>
6) наличие площадки для собаки-проводника (при необходимости);	<u>При необходимости Проведение работ по адаптации согласно Плана мероприятий на 2026-2030гг.</u>
7) оказание необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих использованию объектов в целях получения услуги наравне с другими лицами.	<u>Обеспечение сопровождения и предоставления услуг на объекте</u>

- Руководителями органов и организаций, предоставляющих услуги, обеспечивается создание инвалидам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников, следующих условий доступности услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательством и иными нормативными правовыми актами (**согласно п.4 Приказа Минпросвещения России от 31.03.2025 №253**):

Основные показатели доступности	Оценка состояния и недостатков
1) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий;	<u>Обеспечение предоставления услуги на объекте</u>
2) адаптация официального сайта органа и организации для лиц с нарушением зрения;	<u>Имеется Версия для слабовидящих</u>
3) размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-линейным и рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;	<u>Частичное оснащение</u> <u>Проведение работ по адаптации согласно Плана мероприятий на 2026-2030гг.</u>
4) обеспечение предоставления услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую помощь, тьютора, переводчика русского жестового языка (сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика) (при необходимости).	<u>При необходимости заключение договора по предоставлению услуг русского жестового языка</u>

согласно п.6 Приказа Минпросвещения России от 31.03.2025 №253:

- Органы и организации, предоставляющие услуги, в целях определения мер по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов находящихся в эксплуатации объектов, проектная документация которых не содержит мероприятий по доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения и предоставляемых услуг, проводят обследование данных объектов и предоставляемых услуг, по результатам которого составляется паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг (далее соответственно – обследование и паспортизация, Паспорт доступности).

4. Итоговое заключение о состоянии доступности ГБПОУ АО «Астраханское художественное училище (техникум) имени П.А. Власова»

Здание учреждения имеет частично избирательную доступность для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

На пути движения по внешнему периметру территории общего пользования, в местах пересечения пешеходных и транспортных путей, имеются пешеходные пути, обустроенные пандусами бордюрными.

На прилегающей территории к участку, а именно, перед входными воротами на участок имеются препятствия в виде нарушения асфальтированного покрытия.

Требуется: привести в соответствие асфальтированное покрытие, устранить деформацию, для безопасного и удобного передвижения МГН по прилегающему участку ведущему к доступному входу на прилегающий участок объекта.

Доступ свободный, на прилегающий участок ведущий к входу в здание, через центральные ворота.

Требуется: обозначить контрастно покрытие ворота от забора; установить на центральных воротах кнопку вызова системы домофон (с контрастным обозначением) для оказания ситуационной помощи на объекте; установить (единовременно с кнопкой системы домофон) информационную табличку с номером телефона ответственного сотрудника за сопровождение людей с инвалидностью.

На прилегающем участке отсутствует парковка автотранспортных средств для людей с инвалидностью. На прилегающем участке к объекту, имеется доступ личного автомобильного транспорта сотрудников учреждения (знаки отсутствуют), разметка на земельном участке отсутствует. Ширина пути движения по участку объекта адаптирована для прохождения людям, передвигающимся на кресле-коляске, а также для родителей с детскими колясками.

Требуется: обустроить автомобильные парковочные места для людей с инвалидностью, из них обустроенные места для людей, передвигающиеся на кресле-коляске, с установкой соответствующих знаков (с разметкой на земельном участке); обеспечить путь движения к входу в здание системой средств информационной поддержки и навигации, а именно визуальные указатели в виде разметки на покрытии прилегающего участка; в случае необходимости, обеспечить площадки для выгула собаки-проводника, с обозначением специальной пиктограммы.

На Входе в здание, имеется: комплексная табличка для людей с нарушением зрения с использованием рельефно-линейного шрифта и рельефно-точечного шрифта по точечной системе Брайля; кнопка вызова помощи персонала расположена у входной двери, на высоте, превышающую норму доступности для МГН; контрастная маркировка прозрачного полотна входной двери в виде желтого круга, расположенного с внешней и внутренней стороны (круг выпвел, потеряна яркость и эффективность контраста); дверной проем имеет контрастное отличие от фасада здания.

Требуется: переместить кнопку вызова помощи персонала в соответствии с нормами доступности для людей с инвалидностью и других МГН; перед входной дверью установить тактильные наземные указатели с рифами предупреждающего указателя «Внимание, прямо по ходу движения – дверь в здание или сооружение»; установить пиктограммы доступности обслуживаемых нозологий, в соответствии обслуживания данных категорий на объекте; заменить круг контрастный на прозрачной поверхности дверного полотна (с внешней и внутренней стороны); нанести контрастную маркировку дверной фурнитуры (ручки) с внешней и внутренней стороны входной двери, по всей поверхности.

На входной группе имеется: контрастная маркировка внутреннего порожка входной двери; информационная табличка о размещении места собаки-проводника; поручень настенный опорный у ступеней лестницы ведущей к стойке администратора; первая и последняя ступень, перед турникетом, имеет контрастную маркировку в виде желтой ленты; мобильная стойка ограждения с вытяжной лентой красного цвета, для прохода людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата; лестничный подъемник для инвалидов; сменное кресло-коляска.

Требуется: нанести контрастную маркировку дверного проема входной двери, с внутренней стороны учреждения; в случае необходимости обеспечить допуск на объект собаки-проводника, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме в порядке, утвержденном Приказом Минтруда России, а также предусмотреть для собаки-проводника специальное место для отдыха/ожидания; на каждой ступени лестницы нанести противоскользящие полосы, контрастные с поверхностью ступени, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м; установить пиктограммы пути движения внутри здания, на пути следования от входной двери до ступеней лестницы; у рамки металлоискателя разместить знак «Прход людям со стимуляторами сердечной деятельности запрещен».

На пути движения внутри здания по первому этажу учреждения, ширина пути движения соответствует перемещению, в том числе доступного двунаправленного встречного движения, к зонам обслуживания и санитарно-бытовым помещениям.

При подъеме на этажи, к зонам обслуживания, на ступенях лестницы имеется контрастная маркировка первой и последней ступени лестницы каждого марша.

На объекте организовано сопровождение сотрудниками учреждения, для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения. Разработан и утвержден Приказ ответственных за сопровождение инвалидов и других маломобильных групп населения.

Требуется: Разработать Методические рекомендации, Программу обучения, Положение об обеспечении условий доступности для людей с инвалидностью, и других маломобильных групп населения и предоставляемых услуг на объекте, а также оказании им при этом необходимой помощи, Порядок допуска собаки-проводника в помещения, и ведение Журнала инструктажа сотрудников учреждения.

Ответственному по приказу сотруднику организации требуется пройти обучение по программе «Сопровождение инвалидов и других маломобильных групп населения и предоставление услуг на объекте».

Учреждение имеет пролонгируемый договор на оказание услуг по русскому жестовому языку (сурдоперевод).

На входной группе, в Зоне обслуживания, а именно, на стойке информации дежурного имеется индукционная портативная локальная система для слабослышащих.

На объекте, для обслуживания людей с инвалидностью и других МГН, имеется выделенное помещение «Преподавательская комната», расположенная на первом этаже, и в ближайшем расположении от входной двери, на минимально возможном расстоянии для выхода из помещений здания наружу, с учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, по скорости и способу восприятия информации, ограничению скорости передвижения и пр.

Не у всех зон обслуживания, перед входом имеются информационные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефно-линейного шрифта и рельефно-точечного шрифта по точечной системе Брайля. Имеющиеся информационные таблички имеют неправильное расположение, шрифт Брайля стерся, необходимо восстановить его, соблюдая требования стандартов.

Требуется: перед зонами обслуживания, расположенными на первом этаже, установить информационные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефно-линейного шрифта и рельефно-точечного шрифта по точечной системе Брайля; нанести контрастную маркировку дверных проемов в зонах обслуживания, а также контрастную маркировку дверных порожков и съездов с внутренней стороны.

В учреждении имеется универсальная туалетная комната для маломобильных групп населения. Туалетная комната не имеет доступности для людей, передвигающихся на кресле-коляске и для людей с нарушением зрения.

В туалетной комнате имеется: пиктограмма доступности, установленная на дверном полотне; информационная табличка имеет неправильное расположение, шрифт Брайля стерся, необходимо восстановить его, соблюдая требования стандартов; крючок для трости и одежды расположен слева от входной двери; сушилка автоматическая в рабочем состоянии; поручень

опорный у раковины на высоте ниже от уровня расположения раковины; кнопка расположена высоко, не соответствует нормам доступности в случае экстренной ситуации.

Требуется: установить информационную табличку для людей с нарушением зрения с использованием рельефно-линейного шрифта и рельефно-точечного шрифта по точечной системе Брайля, необходимо восстановить его, соблюдая требования стандартов шрифта, и установки таблички; установить кнопку вызова помощи персонала (со шнурком) для оказания ситуационной помощи, с установкой экстренной системы вызова помощи, для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения с двухсторонним переговорным устройством.

При проведении капитального ремонта, туалетная комната должна соответствовать всем стандартам, для доступности людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения, при этом учесть обеспечение доступности для людей с нарушениями зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата, предусмотреть установку специального оборудования.

5. Управленческое решение

(по обеспечению доступности объектов и услуг)

5.1. Согласно ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ (ФЗ от 01.12.2014 г. № 419) ч.1 ст.15 «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур», «Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников)». «Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи устанавливается федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения, исходя из финансовых возможностей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, организаций».

5.2. Виды работ по адаптации (приспособлению) основных структурных элементов объекта, согласно СП 59.13330.2020 (введение 01.07.2021г. ред. от 10 марта 2025 года).

5.3. Приказ Минпросвещения России от 31 марта 2025 года №253 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере общего, среднего профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, организации отдыха и оздоровления детей, а также оказания им при этом необходимой помощи»

«... 1. Утвержден прилагаемый Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере общего, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых, организации отдыха и оздоровления детей, а также оказания им при этом необходимой помощи...

.... 2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2025 года и действует до 1 сентября 2031 года...»

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*			
		Не нуждается (доступ обеспечен)	Ремонт (текущий, капитальный, организационные мероприятия)	Индивидуальное решение техническими средствами реабилитации*	Технич-ие решения не-ны
1	Территория, прилегающая к Объекту/ Участок	Территория, на пути следования к объекту соответствует доступности для маломобильных групп населения. Имеется адаптированный (регулируемый) пешеходный переход.	- организационные мероприятия; - текущий ремонт.	Прилегающая территория к Участку: Требуется: - привести в соответствие асфальтированное покрытие, устранить деформацию – срок выполнения – до 2030г. Центральные ворота: Требуется: - нанести контрастную маркировку на входные ворота для обозначения контраста – срок выполнения – до 2030г.; - установить кнопку вызова помощи, на воротах, системы домофон – срок выполнения – до 2028г.; - установить информационную табличку с номером	--

				телефона ответственного сотрудника за сопровождение людей с инвалидностью у кнопки вызова помощи, системы домофон – срок выполнения – до 2028г. Парковка: Требуется: - обустроить автомобильные парковочные места для людей с инвалидностью, с установкой соответствующих знаков – срок выполнения – до 2030г. Участок на внутреннем периметре объекта: Требуется: - обеспечить путь движения от ворот до входа в здание системой средств информации, в виде разметки на покрытии прилегающего участка – срок выполнения – до 2029г.; - обеспечить место на прилегающем участке для выгула собаки-проводника, с обозначением места специальной пиктограммой – срок выполнения – до 2030г.	
2	Вход в здание/ Входная группа	Вход в здание/входная группа, имеет: - кнопку вызова помощи персонала; - комплексную табличку для людей с нарушением зрения; - контрастную маркировку дверного полотна; - контрастную маркировку внутреннего порожка; - табличку места собаки-проводника; - поручень настенный опорный у ступеней; - контрастную маркировку первой и последней ступени лестницы;	- организационные мероприятия.	Вход в здание: Требуется: - переместить кнопку вызова помощи персонала в соответствии с нормами доступности для людей с инвалидностью – срок выполнения – до 2027г.; - установить тактильный наземный указатель перед входной дверью с рифами предупреждающего	--

		- лестничный шагающий подъемник; - сменное кресло-коляску; - мобильную стойку ограждения.		указателя – срок выполнения – до 2030г.; - установить пиктограммы доступности обслуживаемых нозологий, в соответствии обслуживания данных категорий на объекте – срок выполнения – до 2030г.; - заменить круг контрастный на прозрачной поверхности входной двери, в замен выцветшему – срок выполнения – до 2027г.; - нанести контрастную маркировку дверной фурнитуры с внешней и внутренней стороны – срок выполнения – до 2027г. Входная группа: Требуется: - нанести контрастную маркировку дверного проема входной двери, с внутренней стороны учреждения - срок выполнения – до 2027г.; - в случае необходимости обеспечить на объект допуск собаки-проводника, с организацией места отдыха/ожидания - срок выполнения – до 2030г.; - на каждой ступени лестницы, ведущей из тамбура в холл, нанести противоскользящие полосы - срок выполнения – до 2028г.; - установить пиктограммы пути движения в тамбуре, от входной двери, до ступеней лестницы - срок выполнения – до 2030г.;	
--	--	---	--	---	--

				- установить у рамки металлоискателя знак «Проход людям со стимуляторами сердечной деятельности запрещен» - срок выполнения – до 2027г.	
3	Путь (пути) движения внутри здания	Ширина пути движения внутри здания соответствует перемещению, в том числе доступного двунаправленного встречного движения. Имеется лестничный шагающий подъемник. Сменное кресло-коляска.	--	--	--
4	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	На объекте организовано сопровождение сотрудниками учреждения. Учреждение имеет договор на оказание услуг по русскому жестовому языку. В двух зонах обслуживания установлены комплексные таблички для людей с нарушением зрения.	- обучение; - организационные мероприятия.	Требуется: - Разработать и утвердить Методические рекомендации, Порядок допуска собаки-проводника, Положение, Программу, Должностные инструкции - срок выполнения – до 2028г.; - обучение персонала по программе «Сопровождение инвалидов и других маломобильных групп населения и предоставление услуг на объекте» – срок выполнения – до 2027г.; - установить перед зонами обслуживания по всему первому этажу, комплексные таблички для людей с нарушением зрения – срок выполнения – до 2030г.; - нанести контрастную маркировку дверных проемов – срок выполнения – до 2030г.; - нанести контрастную маркировку дверных порошков – срок выполнения – до 2030г.; - нанести контрастную	--

				маркировку съездов с внутренней стороны зон обслуживания – срок выполнения – до 2030г.; - нанести контрастную маркировку ступеней в Выставочном зале – срок выполнения – до 2027г.	
5	Санитарно-бытовые помещения	Имеется туалетная комната, частично оборудованная для маломобильных групп населения	- организационные мероприятия; - капитальный ремонт.	До проведения капитального ремонта: Требуется: - установить информационную табличку по точечной системе Брайля, соблюдая требования стандартов шрифта, и требованиям установки таблички – срок выполнения – до 2030г.; - установить кнопку вызова помощи персонала со шнурком, с двухсторонней системой вызова помощи с двухсторонним переговорным устройством – срок выполнения – до 2030г. При проведении капитального ремонта: - обеспечить оборудование и оснащение туалетной комнаты для доступности людей с инвалидностью и других МГН, при этом учесть обеспечение доступности для людей с нарушением зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата – срок выполнения – <u>согласно установленного срока проведения капитального ремонта и проектно-сметной документации.</u>	--

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Частично п.1,2,4-5	- организационные мероприятия.	Приобрести и установить: - визуальные; - акустические; - тактильные, средства информации.	--
---	---	--------------------	--------------------------------	--	----

«В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, муниципального района, городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме».

* Проведение текущего и капитального ремонта будет осуществляться при условии включения в техническое задание здания художественного училища и целевого финансирования разработки ПСД и необходимых работ в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019г. №363 с изменениями 2020-2022гг., исполнения требований Федерального Закона Российской Федерации от 24.11.1995 г. № ФЗ-181 «О социальной защите прав инвалидов РФ», Федерального Закона от 01 декабря 2014 года, ФЗ-419 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защите инвалидов в связи с ратифицированием конвенции о правах инвалидов», исполнения Постановления Правительства Астраханской области от 21.07.2014 г. № 295-Пр «О проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН».

5.3. Период проведения работ: **2026-2030гг. в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» согласно Паспорта государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019г. №363 с изменениями 2020-2022гг. (реализация программы на плановый период, I этап: 2011-2021; II этап: 2022-2030), «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также информационной доступности», при условии целевого финансирования.**

5.4. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

- обеспечение равного доступа людей с инвалидностью к образовательным услугам в ГБПОУ АО «Астраханское художественное училище (техникум) имени П.А. Власова»;
- повышение социальной активности людей с инвалидностью, преодоление социальной разобщенности;
- повышение качества жизни людей с инвалидностью.

5.5. Для принятия решения: требуется, не требуется (нужное подчеркнуть) согласование: с полномочным представителем общероссийской общественной организации инвалидов.

6. Особые отметки

Паспорт доступности №01/26 от «__» _____ 2026г.

ГБПОУ АО «Астраханское художественное училище (техникум) имени П.А. Власова»,
414040, г. Астрахань, ул. Академика Королёва, д.27

составлен на основании **Акта обследования**


Заместитель министра культуры Астраханской области,
председатель рабочей группы

 Л.В. Губина


Начальник контрольно-правового управления
министерства культуры Астраханской области,
заместитель председателя рабочей группы

 О.Д. Васильева

Начальник департамента архивного, библиотечного и
музейного дела министерства культуры
Астраханской области

 Р.П. Любимов

Председатель АРО ООО «ВОИ»

 Н.В. Орлов

Начальник отдела по развитию профессионального
искусства и образования министерства культуры
Астраханской области

 Е.В. Секотова

Начальник отдела народного творчества и взаимодействия
с муниципальными органами управления министерства
культуры Астраханской области

 К.С. Федина


Главный специалист отдела организации управления
ГКУ АО «Центр материально-технического обеспечения»

 Е.В. Федянина


Заместитель директора по административно-
хозяйственной части

 Н.С. Фомина

Заместитель директора по ВР

 Е.В. Миллер

Исполнитель Паспорта доступности объекта социальной
инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других МГН,
Эксперт в области создания и обеспечения
безбарьерной среды для людей с инвалидностью и
маломобильных групп населения

 Е.М. Сараева

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБПОУ АО
«Астраханское художественное училище
(техникум) имени П.А. Власова»

Т.Н. Прохорова
«13» 01 2026г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Объекта социальной инфраструктуры
в сфере образования

Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Астраханской области
«Астраханское художественное училище (техникум)
имени П.А. Власова»

по адресу: 414040, г. Астрахань, ул. Академика Королёва, д.27
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

г. Астрахань

«13» 01 2026г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **учреждение образования**

1.2. Адрес объекта: **414040, г. Астрахань, ул. Академика Королёва, д.27**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: **да, нежилое двухэтажное отдельно стоящее здание, общей площадью 1801,3 кв.м.**

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **да, общей площадью 3319 кв.м.**

1.4. Год постройки здания: **1948г., последнего (капитального ремонта): 2007г.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего — 2026г.; капитального — _____.**

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

- **полное юридическое наименование – Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области «Астраханское художественное училище (техникум) имени П.А. Власова»;**

- **краткое наименование – ГБПОУ АО «Астраханское художественное училище (техникум) имени П.А. Власова».**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **414040, г. Астрахань, ул. Академика Королёва; тел.: (8512) 54-05-78; e-mail: astrart@astrobl.ru.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте:

- Сфера деятельности: **образование**

- Виды оказываемых услуг, Согласно Уставу от 13.01.2016 №3-р (п.2.4.1, п.2.4.2, п.2.5):

Основные виды деятельности:

- **реализация федерального государственного образовательного стандарта (основных профессиональных образовательных программ) среднего профессионального образования;**

- **реализация дополнительных профессиональных программ (обучение на курсах повышения квалификации);**

- **обучение на подготовительных курсах;**

- **обучение по учебным дисциплинам сверх часов и сверх программ по дисциплинам;**

- **осуществление дополнительного образования взрослых и детей;**

- проведение подготовительных курсов, кружков, секций, студий, индивидуальных и групповых консультаций;
- консультации по живописи, дизайну, декоративно-прикладному искусству;
- организация выставочной деятельности, мастер-классов, конкурсов;
- организация и проведение выставок и выставок-продаж творческих работ студентов и дипломных работ выпускников учреждения;
- организация передвижных выставок и выставок-продаж областей и регионов;
- изготовление печатной, сувенирной продукции;
- набор и печать текстов;
- услуги ксерокопирования, брошюрования;
- изготовление дизайн-проектов;
- изготовление наглядных учебно-методических пособий;
- реализация изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов и изготовление на заказ произведений живописи и графики, а также выпускных квалифицированных работ;
- проведение семинаров;
- передача в установленном порядке аренду художественных произведений для оформления залов к различным культурным мероприятиям;
- предоставление библиотечных, методических фондов и информационных ресурсов в пользование сторонним лицам, ночной абонемент;
- прокат учебного оборудования, предметов натюрмортного фонда, гипсового фонда, мольбертов;
- оказание услуг по резке изображения на режущем плоттере (плоттерная резка);
- сдача в аренду недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением, в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;
- иные виды деятельности, осуществляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- Категории обслуживаемого населения:
- дети от 14 до 18 лет;
- взрослые трудоспособного возраста;
- пожилые.
- Категории обслуживаемых инвалидов (в сопровождении с помощью сотрудников объекта; сопровождение с помощью законных представителей): инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках (К); инвалиды с нарушениями функций нижних конечностей (О-н), инвалиды с нарушениями функций верхних конечностей (О-в), инвалиды с полной потерей функций зрения (слепота) (С-п), инвалиды с частичной потерей функций зрения (слабовидение) (С-ч), инвалиды с полной потерей слуха (глухота) (Г-п), инвалиды с частичной потерей слуха (тугоухость) (Г-ч), инвалиды с нарушениями ментальных функций (У).

Дополнительная информация

3. Состояние доступности объекта: вариант «Б».

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом, от ближайшей фиксированной остановки: **проходящий общественный транспорт наземного перемещения:**

- автобус - №№М2,13,43,47,52,63;
- маршрутное такси - №№4с,13с,52с,81с.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **есть.**

3.2. Путь к объекту от остановки пассажирского транспорта, одного из маршрутов более адаптированного общественным транспортом:

- от ближайшей фиксированной остановки «Театр оперы и балета» расположенной по улице Академика Королёва, сойдя с общественного транспорта, повернуть направо и следовать прямо вдоль забора учреждения, по пешеходной зоне, а также, можно пройти до перекрестка, оснащенного светофорным регулированием, повернуть направо и следовать прямо по тротуару до входной группы объекта.

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта:

- до ворот учреждения – 38 метров;

- до входной двери – 70 метров.

3.2.2. Время движения (пешком): не менее 3-5 минут, в зависимости от погодных условий и категории маломобильной группы населения

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: регулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: визуальные

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет: есть

(описать: при прохождении к прилегающей территории имеются небольшие перепады высоты не более 20-23см)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: имеются, частично.

3.3. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	№ фото
1.	Территория, прилегающая к объекту/Участок	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У – ДЧ-И, ДУ (в сопровождении законных представителей/сопровождающих)	4
2.	Вход в здание/Входная группа	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У – ДЧ-И, ДУ (в сопровождении сотрудников учреждения; законных представителей/сопровождающих)	5,6
3.	Путь (пути) движения внутри здания	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У – ДЧ-И, ДУ (в сопровождении сотрудников учреждения; законных представителей/сопровождающих)	8
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У – ДЧ-И, ДУ (в сопровождении сотрудников учреждения; законных представителей/сопровождающих)	9,10,11
5.	Санитарно-бытовые помещения	С-ч, Г-п, Г-ч, У – ДЧ-И, ДУ (в сопровождении сотрудников учреждения; законных представителей/сопровождающих) К, О-н, О-в, С-п – ВНД	12
6.	Система информации и связи (на имеющихся зонах)	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У – ДЧ-И (при помощи сотрудников учреждения; законных представителей/сопровождающих)	6,7,9,12
7.	Пути движения к объекту (по территории общего пользования)	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У – ДЧ-И (в сопровождении сотрудников учреждения/законных представителей/сопровождающих)	1,2,3

** Указывается:

ДП-В	– доступно полностью всем;
ДП-И	– доступен полностью избирательно;
ДЧ (ДЧ-В, ДЧ-И)	- доступен частично (доступен частично всем; доступен частично избирательно);
ДУ	- доступен условно;
ВНД	- временно не доступен;
Х	- не предназначен для посещения инвалидами (объект обустройству и адаптации не подлежит)

3.4. **ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ** о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: объект имеет частично избирательную доступность для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

На пути движения по внешнему периметру территории общего пользования, в местах пересечения пешеходных и транспортных путей, имеются пешеходные пути, обустроенные пандусами бордюрными.

На прилегающей территории к участку, а именно, перед входными воротами на участок имеются препятствия в виде нарушения асфальтированного покрытия.

Доступ свободный, на прилегающий участок ведущий к входу в здание, через центральные ворота.

На прилегающем участке отсутствует парковка автотранспортных средств для людей с инвалидностью. На прилегающем участке к объекту, имеется доступ личного автомобильного транспорта сотрудников учреждения (знаки отсутствуют), разметка на земельном участке отсутствует. Ширина пути движения по участку объекта адаптирована для прохождения людям, передвигающимся на кресле-коляске, а также для родителей с детскими колясками.

На Входе в здание, имеется: комплексная табличка для людей с нарушением зрения с использованием рельефно-линейного шрифта и рельефно-точечного шрифта по точечной системе Брайля; кнопка вызова помощи персонала расположена у входной двери, на высоте, превышающую норму доступности для МГН; контрастная маркировка прозрачного полотна входной двери в виде желтого круга, расположенного с внешней и внутренней стороны (круг выцвел, потеряна яркость и эффективность контраста); дверной проем имеет контрастное отличие от фасада здания.

На входной группе имеется: контрастная маркировка внутреннего порожка входной двери; информационная табличка о размещении места собаки-проводника; поручень настенный опорный у ступеней лестницы ведущей к стойке администратора; первая и последняя ступень, перед турникетом, имеет контрастную маркировку в виде желтой ленты; мобильная стойка ограждения с вытяжной лентой красного цвета, для прохода людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата; лестничный подъемник для инвалидов; сменное кресло-коляска.

На пути движения внутри здания по первому этажу учреждения, ширина пути движения соответствует перемещению, в том числе доступного двунаправленного встречного движения, к зонам обслуживания и санитарно-бытовым помещениям.

При подъеме на этажи, к зонам обслуживания, на ступенях лестницы имеется контрастная маркировка первой и последней ступени лестницы каждого марша.

На объекте организовано сопровождение сотрудниками учреждения, для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения. Разработан и утвержден Приказ ответственных за сопровождение инвалидов и других маломобильных групп населения.

Учреждение имеет пролонгируемый договор на оказание услуг по русскому жестовому языку (сурдоперевод).

На входной группе, в Зоне обслуживания, а именно, на стойке информации дежурного имеется индукционная портативная локальная система для слабослышащих.

На объекте, для обслуживания людей с инвалидностью и других МГН, имеется выделенное помещение «Преподавательская комната», расположенная на первом этаже, и в ближайшем расположении от входной двери, на минимально возможном расстоянии для выхода из помещений здания наружу, с учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, по скорости и способу восприятия информации, ограничению скорости передвижения и пр.

Не у всех зон обслуживания, перед входом имеются информационные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефно-линейного шрифта и рельефно-точечного шрифта по точечной системе Брайля. Имеющиеся информационные таблички имеют неправильное расположение, шрифт Брайля стерся, необходимо восстановить его, соблюдая требования стандартов.

В учреждении имеется универсальная туалетная комната для маломобильных групп населения. Туалетная комната не имеет доступности для людей, передвигающихся на кресле-коляске и для людей с нарушением зрения.

В туалетной комнате имеется: пиктограмма доступности, установленная на дверном полотне; информационная табличка имеет неправильное расположение, шрифт Брайля стерся, необходимо восстановить его, соблюдая требования стандартов; крючок для трости и одежды расположен слева от входной двери; сушилка автоматическая в рабочем состоянии; поручень опорный у раковины на высоте ниже от уровня расположения раковины; кнопка расположена высоко, не соответствует нормам доступности в случае экстренной ситуации.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к Объекту/ Участок	1) привести в соответствие асфальтированное покрытие, устранить деформацию, для безопасного передвижения по прилегающей территории общего пользования, ведущей к центральным воротам. - <i>финансирование – внебюджетные средства учреждения.</i> - <i>срок выполнения – до 2030 года (включительно).</i>
		2) обозначить контрастно покрытие ворота от забора. - <i>финансирование – внебюджетные средства учреждения.</i> - <i>срок выполнения – до 2030 года (включительно).</i>
		3) установить на центральных воротах кнопку вызова помощи системы домофон (с контрастным обозначением) для оказания ситуационной помощи на объекте. - <i>финансирование – внебюджетные средства учреждения.</i> - <i>срок выполнения – до 2028 года (включительно).</i>
		4) установить (единовременно с кнопкой системы домофон на центральных воротах) информационную табличку с номером телефона ответственного сотрудника за сопровождение людей с инвалидностью. - <i>финансирование – внебюджетные средства учреждения.</i> - <i>срок выполнения – до 2028 года (включительно).</i>
		5) обустроить, на прилегающем участке, в соответствии с нормативами автомобильные парковочные места, для людей с инвалидностью, из них обустроенные места для людей, передвигающихся на кресле-коляске. Парковочное место должно содержать знаки 6.4 «Парковка», 8.17 «Инвалиды» или 6.4.17д «Парковка для инвалидов». - <i>финансирование – внебюджетные средства учреждения.</i> - <i>срок выполнения – до 2030 года (включительно).</i>
		6) обеспечить путь движения к входу в здание системой средств информационной поддержки и навигации, а именно визуальные указатели в виде разметки на покрытии прилегающего участка. - <i>финансирование – внебюджетные средства учреждения.</i> - <i>срок выполнения – до 2029 года (включительно).</i>
		7) в случае необходимости, обеспечить площадку для выгула собаки-проводника, с обозначением специальной пиктограммы. - <i>финансирование – внебюджетные средства учреждения.</i> - <i>срок выполнения – до 2030 года (включительно).</i>
2.	Вход в здание	1) переместить кнопку вызова помощи персонала в соответствии с нормами доступности для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения. - <i>срок выполнения – до 2027 года (включительно).</i>
		2) перед входной дверью установить тактильный наземный указатель с рифами предупреждающего указателя «Внимание, прямо по ходу движения – дверь в здание или сооружение». - <i>финансирование – внебюджетные средства учреждения.</i> - <i>срок выполнения – до 2030 года (включительно).</i>
		3) установить пиктограммы доступности обслуживаемых нозологий, в соответствии обслуживания данных категорий на объекте. - <i>финансирование – внебюджетные средства учреждения.</i> - <i>срок выполнения – до 2030 года (включительно).</i>
		4) заменить круг контрастный на прозрачной поверхности дверного полотна, с внешней и внутренней стороны. - <i>финансирование – внебюджетные средства учреждения.</i>

	Входная группа	- <i>срок выполнения – до 2027 года (включительно).</i>
		5) нанести контрастную маркировку дверной фурнитуры (ручки) с внешней и внутренней стороны входной двери, по всей поверхности. - <i>финансирование – внебюджетные средства учреждения.</i> - <i>срок выполнения – до 2027 года (включительно).</i>
		1) нанести контрастную маркировку дверного проема входной двери, с внутренней стороны учреждения. - <i>финансирование – внебюджетные средства учреждения.</i> - <i>срок выполнения – до 2027 года (включительно).</i>
		2) в случае необходимости обеспечить допуск собаки-проводника, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме в порядке, утвержденном Приказом Минтруда России, а также предусмотреть для собаки-проводника специальное место отдыха/ожидания. - <i>финансирование – внебюджетные средства учреждения.</i> - <i>срок выполнения – до 2030 года (включительно).</i>
		3) на каждой ступени лестницы (ведущей из тамбура в холл к стойке администратора) нанести противоскользящие полосы, контрастные с поверхностью ступени, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м. - <i>финансирование – внебюджетные средства учреждения.</i> - <i>срок выполнения – до 2028 года (включительно).</i>
		4) установить пиктограммы пути движения внутри здания, на пути следования от входной двери, по левую сторону, до ступеней.- - <i>финансирование – внебюджетные средства учреждения.</i> - <i>срок выполнения – до 2030 года (включительно).</i>
3.	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	5) у рамки металлоискателя разместить знак «Проход людям со стимуляторами сердечной деятельности запрещен». - <i>финансирование – внебюджетные средства учреждения.</i> - <i>срок выполнения – до 2027 года (включительно).</i>
		1) пройти курсы повышения квалификации, ответственному лицу, назначенному по внутреннему приказу учреждения, по программе «Сопровождение инвалидов и других МГН, и предоставление услуг на объекте». - <i>финансирование – внебюджетные средства учреждения.</i> - <i>срок выполнения – до 2027 года (включительно).</i>
		2) разработать и утвердить внутренние документы, для проведения инструктажа персонала, по работе с людьми с инвалидностью и другими маломобильными группами населения: - методические рекомендации; - положение; - программу обучения и инструктажа; - порядок допуска собаки-проводника на объект; - должностные инструкции. А также ведение соответствующих журналов. - <i>срок выполнения – до 2028 года (включительно).</i>
		3) установить, перед зонами обслуживания, расположенными на первом этаже, информационные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефно-линейного и рельефно-точечного шрифта по точечной системе Брайля, с установкой соответствующих нормативам. - <i>финансирование – внебюджетные средства учреждения.</i> - <i>срок выполнения – до 2030 года (включительно).</i>
		4) нанести контрастную маркировку дверных проемов в зонах обслуживания, дверных порожков, а также съездов с внутренней стороны, и ступеней в Выставочном зале с внутренней стороны. - <i>финансирование – внебюджетные средства учреждения.</i> - <i>срок выполнения – до 2030 года (включительно).</i>

4.	Санитарно-бытовые помещения - Туалетная комната	<i>Имеющаяся туалетная комната, расположенная на первом этаже учреждения:</i> 1) оборудовать помещение санитарно-гигиенической зоны для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения согласно требованиям и нормам, и предусмотреть установку специального оборудования: - установить информационную табличку для людей с нарушением зрения, с восстановлением шрифта Брайля, либо заменой таблички, при установке соблюдать требования стандартов шрифта, и установки; - установить кнопку экстренного вызова помощи (со шнуровым модулем) (у унитаза) с двухсторонним переговорным устройством. <i>- финансирование – внебюджетные средства учреждения.</i> <i>- срок выполнения – до 2030 года (включительно).</i> <i>При проведении капитального ремонта:</i> Оборудовать помещения санитарно-гигиенической зоны для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения согласно требованиям и нормам, предусмотреть установку специального оборудования, при этом учесть обеспечение доступности для людей с нарушением зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата. <i>- срок выполнения – согласно установленного срока проведения капитального ремонта и составления проектно-сметной документации.</i>
5.	Система информации на объекте - На всех зонах	<i>Установка средств информации:</i> Визуальных: - обозначить контрастно покрытие ворота от забора; - установить (единовременно с кнопкой системы домофон на центральных воротах) информационную табличку с номером телефона ответственного сотрудника за сопровождение людей с инвалидностью; - обеспечить путь движения к входу в здание системой средств информационной поддержки и навигации, а именно визуальные указатели в виде разметки на покрытии прилегающего участка; - установить пиктограммы доступности обслуживаемых нозологий, в соответствии обслуживания данных категорий на объекте; - заменить круг контрастный на прозрачной поверхности дверного полотна, с внешней и внутренней стороны входной двери; - нанести контрастную маркировку дверной фурнитуры (ручки) с внешней и внутренней стороны входной двери, по всей поверхности; - нанести контрастную маркировку дверного проема входной двери, с внутренней стороны учреждения; - на каждой ступени лестницы (ведущей из тамбура в холл к стойке администратора) нанести противоскользящие полосы, контрастные с поверхностью ступени, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м; - установить пиктограммы пути движения внутри здания, на пути следования от входной двери по левую сторону, до ступеней; - у рамки металлоискателя разместить знак «Прход людям со стимуляторами сердечной деятельности запрещен»; - установить, перед зонами обслуживания, расположенными на первом этаже, информационные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефно-линейного и рельефно-точечного шрифта по точечной системе Брайля, с установкой соответствующих нормативам; - нанести контрастную маркировку дверных проемов в зонах обслуживания, дверных порожков, а также съездов с внутренней стороны; - установить, перед входом в туалетную комнату, информационную табличку для людей с нарушением зрения, с восстановлением шрифта

	Брайля, либо заменой таблички, при установке соблюдать требования стандартов шрифта, и установки. Акустические: - установить на центральных воротах кнопку вызова помощи системы домофон (с контрастным обозначением) для оказания ситуационной помощи на объекте; - переместить кнопку вызова помощи персонала в соответствии с нормами доступности для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения; - установить кнопку экстренного вызова помощи (со шнуровым модулем) (у унитаза) с двухсторонним переговорным устройством. Тактильные: - перед входной дверью установить тактильный наземный указатель с рифами предупреждающего указателя «Внимание, прямо по ходу движения – дверь в здание или сооружение»; - установить пиктограммы доступности обслуживаемых нозологий, в соответствии обслуживания данных категорий на объекте; - установить пиктограммы пути движения внутри здания, на пути следования от входной двери по левую сторону, до ступеней; - установить, перед зонами обслуживания, расположенными на первом этаже, информационные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефно-линейного и рельефно-точечного шрифта по точечной системе Брайля, с установкой соответствующих нормативам; - установить, перед входом в туалетную комнату, информационную табличку для людей с нарушением зрения, с восстановлением шрифта Брайля, либо заменой таблички, при установке соблюдать требования стандартов шрифта, и установки.
<u>Срок выполнения всех работ по организации доступности для людей с инвалидностью – согласно исполнению Проекта по п.1-4 основных структурных элементов объекта).</u>	

4.2. Период проведения работ: до 2030 года (включительно)

в рамках исполнения: Распоряжения Правительства Астраханской области от 21.07.2014 № 295-Пр, Распоряжения Правительства Астраханской области от 23 декабря 2022 года № 641-Пр (дорожная карта).

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: -

- обеспечение равного доступа людей с инвалидностью к образовательным услугам в ГБПОУ АО «Астраханское художественное училище (техникум) имени П.А. Власова»;
- повышение социальной активности людей с инвалидностью, преодоление социальной разобщенности;
- повышение качества жизни людей с инвалидностью.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, учредителями, собственниками и т.д.): да

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: да

4.4.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта и т.д.): да

4.4.4. согласование с общественными организациями инвалидов: да

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (согласно п.3, п.4 и п.6 Приказа Минпросвещения России от 31.03.2025 №253)

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации, год	Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг
Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы			
1	Проведение Паспортизации объектов и услуг - Актуализация	2026	Разработка и Утверждение Паспортов доступности объектов и услуг
2	Разработка «Дорожной карты»	2026	Определить объем работ по созданию доступной среды для инвалидов
3	Подготовка сметной документации на проведение ремонтных работ	_____	По капитальному ремонту санитарно-гигиенической зоны, а именно, туалетной комнаты для инвалидов
Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями			
5	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов	2030	Повышение доступности инвалидов в образовательное учреждение
6	Приобретение специальных ограждений и тактильных направляющих для лиц с нарушениями зрения	2030	Повышение доступности инвалидов в образовательное учреждение
7	Переоборудование санитарно-гигиенического помещения на 1 этаже	_____	Повышение доступности инвалидов в образовательное учреждение
8	Приобретение вывески с информацией об объекте, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне (а также надписей, знаков и иной текстовой информации)	2030	Повышение доступности инвалидов в образовательное учреждение
Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами			
9	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка и организация допуска на объект сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	При необходимости	Повышение доступности инвалидов в образовательное учреждение
10	Предоставление услуг в дистанционной форме	При необходимости	Создание доступности образовательных услуг
11	Предоставление услуг по месту жительства инвалида	При необходимости	Создание доступности образовательных услуг
12	Адаптация официальных сайтов ГБПОУ с учетом потребностей инвалидов по зрению	Обеспечивается	Возможность получения услуги для инвалидов по зрению, дистанционно
Раздел VI. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним)			
13	Организация проведения инструктирование (или обучения) сотрудников по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг	2026 Затем постоянно	Приказ № _____ от _____
14	Внесение дополнений в должностные инструкции сотрудников по предоставлению услуг инвалидам и оказанию им при этом необходимой помощи	2026	Разработка внутренних документов по инструктированию и сопровождению

ПРИЛОЖЕНИЯ к Паспорту доступности №01/26 от «13» 01 2026г.

ГБПОУ АО «Астраханское художественное училище (техникум) имени П.А. Власова»
по адресу: 414040, г. Астрахань, ул. Академика Королёва, д.27:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту – на 4 листах
 2. Входа (входов) в здание – на 5 листах
 3. Путей движения в здании – на 2 листах
 4. Зон целевого назначения объекта – на 5 листах
 5. Санитарно-гигиенических помещений – на 2 листах
 6. Система информации на объекте (на всех зонах) – на 6 листах
- Результаты фотофиксации на объекте – на 8 листах


Заместитель министра культуры Астраханской области,
председатель рабочей группы

 Л.В. Губина


Начальник контрольно-правового управления
министерства культуры Астраханской области,
заместитель председателя рабочей группы

 О.П. Васильева

Начальник департамента архивного, библиотечного и
музейного дела министерства культуры
Астраханской области

 Р.П. Любимов

Председатель АРО ООО «ВОИ»

 Н.В. Орлов

Начальник отдела по развитию профессионального
искусства и образования министерства культуры
Астраханской области

 Е.В. Секотова

Начальник отдела народного творчества и взаимодействия
с муниципальными органами управления министерства
культуры Астраханской области

 К.С. Федина


Главный специалист отдела организации управления
ГКУ АО «Центр материально-технического обеспечения»

 Е.В. Федянина


Заместитель директора по административно-
хозяйственной части

 Н.С. Фомина

Заместитель директора по ВР

 Е.В. Миллер

Исполнитель Паспорта доступности объекта социальной
инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других МГН,
**Эксперт в области создания и обеспечения
безбарьерной среды для людей с инвалидностью и
маломобильных групп населения**

 Е.М. Сараева

Дата начала обследования: 05.01.2026.
Время начала обследования: в 11.00 часов.
Окончание обследования: в 12.10 часов.

Заместитель директора по АХЧ

 Н.С. Фомина

Эксперт в области создания и обеспечения
безбарьерной среды для людей с инвалидностью
и маломобильных групп населения

 Е.М. Сараева

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ №01/26
ГБПОУ АО «Астраханское художественное
училище (техникум) имени П.А. Власова»
от « 13 » 01 2026г.

1. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту/Участка.

Наименование объекта:

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области
«Астраханское художественное училище (техникум) имени П.А. Власова»;
адрес: 414040, г. Астрахань, ул. Академика Королёва, д.27.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото	содержание	значимо для инвалида (категория)	содержание	виды работ
ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ							
1.1	Автостоянки и парковки для людей с инвалидностью	нет	№4 	1. На прилегающей территории к объекту, отсутствуют обустроенные автомобильные парковочные места для людей с инвалидностью, отсутствуют знаки, соответствующие нормативам.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	1. Требуется обустроить в соответствии с нормативами, автомобильные парковочные места, для людей с инвалидностью, из них, обустроенные места для людей, передвигающихся на кресле-коляске, из расчета не менее 10% машино-мест (но не менее одного места), с установкой знаков 6.4 «Парковка», 8.17	Организационные мероприятия

						«Инвалиды» или 6.4.17д «Парковка для инвалидов» - СП59.13330.2020 п.5.2; - СП113.13330.2023 от 06.11.2023; - Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025	
ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ. ВХОДНАЯ КАЛИТКА НА УЧАСТОК. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ							
1.2	Внешние пути движения	есть	№3 	1. При прохождении по прилегающей территории к участку объекта, имеется деформация асфальтированного покрытия.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	1. Требуется привести в соответствие асфальтированное покрытие, устранить деформацию. - СП59.13330.2020 п.5.1.11; - Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025	Текущий ремонт
1.3	Входные ворота на Участок	есть	№4 	1. Центральные ворота не имеют контраста, соответствующего нормативам. - ширина ворот 3,33м. 2. У центральных ворот отсутствует кнопка вызова, для оказания ситуационной помощи.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	1. Требуется обозначить контрастно покрытие ворот от забора. - СП59.13330.2020 п.6.4.1; - Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025 2. Требуется установить кнопку вызова помощи системы домофон, для оказания ситуационной помощи на объекте, с контрастным обозначением. - СП59.13330.2020 п.6.4.1, 6.5.10; - ГОСТ Р51671-2020 п.п.7.2.2.3; - Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025	Организационные мероприятия

1.4	Территория общего пользования на прилегающем Участке	есть	№4 	3. У центральных ворот отсутствует информационная табличка с номером телефона ответственного сотрудника, отвечающего за оказание ситуационной помощи.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	3. Требуется установить единовременно с кнопкой системы вызова помощи домофон, информационную табличку с номером телефона ответственного сотрудника за сопровождение людей с инвалидностью. - ГОСТ Р 51671-2020 п.п.7.2.2; - Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025	3. Требуется установить единовременно с кнопкой системы вызова помощи домофон, информационную табличку с номером телефона ответственного сотрудника за сопровождение людей с инвалидностью. - ГОСТ Р 51671-2020 п.п.7.2.2; - Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025	Организационные мероприятия
				1. На пути движения от центральных ворот до входной двери, отсутствуют визуальные средства навигации.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	1. Требуется обеспечить путь движения к входу в здание системой средств информационной поддержки и навигации, а именно, визуальные указатели в виде разметки на покрытии прилегающего участка. - СП 59.13330.2020 п.5.1.3; - Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025	1. Требуется обеспечить путь движения к входу в здание системой средств информационной поддержки и навигации, а именно, визуальные указатели в виде разметки на покрытии прилегающего участка. - СП 59.13330.2020 п.5.1.3; - Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025	
				2. На прилегающем участке отсутствуют выделенные места для выгула собак-проводников, с обозначающей пиктограммой.	С-п	2. В случае необходимости, обеспечить место на прилегающем участке для выгула собаки-проводника, с обозначением специальной пиктограммой. - ФЗ-181 от 24.11.1995 ст.15п.7;	2. В случае необходимости, обеспечить место на прилегающем участке для выгула собаки-проводника, с обозначением специальной пиктограммой. - ФЗ-181 от 24.11.1995 ст.15п.7;	

						- «Порядок допуска собаки-проводника в помещения»; - Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025
--	--	--	--	--	--	---

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото		
Территория, прилегающая к объекту Участок	ДЧ-И, ДУ – К, О-н, О-в, С-п, Г-п, Г-ч, У	3,4		Требуется организационные мероприятия/текущий ремонт территории (участка), прилегающего к объекту

ДЧ-И – доступен частично-избирательно: соответствие нормативам лишь основных функциональных зон (достигаемости мест целевого назначения) для отдельных категорий людей с инвалидностью; организованы специально выделенные пути и места обслуживания для отдельных категорий инвалидов, а также специальных участков для их обслуживания – по варианту «Б» (СП 35-101-2001).

ДУ – доступен условно: при организации помощи людям с инвалидностью и другим МГН со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте, в том числе при использовании дополнительных индивидуальных технических средств (например, шагающий подъемник и т.д.); при организации иной альтернативной формы обслуживания (на дому, в другом месте пребывания людей с инвалидностью, дистанционно, в другом учреждении).

Комментарий к заключению по п.1 «Территория, прилегающая к объекту/Участок»:

- на территории общего пользования деформация асфальтированного покрытия;
- отсутствует контраст ворот от забора;
- на воротах отсутствует кнопка вызова для оказания ситуационной помощи;
- на воротах отсутствует информационная табличка с номером телефона ответственного сотрудника ответственного за сопровождение;
- отсутствуют автомобильные парковочные места для людей с инвалидностью;
- отсутствует система средств навигации в виде разметки на покрытии прилегающего участка;
- отсутствует выделенное место для выгула собаки-проводника.

1. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание/Входной группы

Наименование объекта:

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области «Астраханское художественное училище (техникум) имени П.А. Власова»;
адрес: 414040, г. Астрахань, ул. Академика Королёва, д.27.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов		
		Наличие есть/ нет	№ фото		содержание	виды работ	
ВХОД В ЗДАНИЕ							
2.1	Вход в здание: - навес; - водоотвод.	есть	№4,5  	1. Перед входом в здание отсутствуют тактильные наземные указатели.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	1. Требуется установить тактильные наземные указатели перед входной дверью, с рифами предупреждающего указателя «Внимание, прямо по ходу движения – дверь в здание или сооружение». - СП59.13330.2020 п.6.2.3; - ГОСТ Р52875-2018 п.4.2.2; - Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025.	Организационные мероприятия
				2. Перед входом в здание отсутствуют пиктограммы доступности обслуживаемых нозологий людей с инвалидностью на объекте.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	2. Требуется установить средства отображения информации знаковые, пиктограммы доступности обслуживаемых	

2.2	Тамбур	есть	№6 	1. На пути движения внутри здания отсутствуют пиктограммы пути движения.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	нозологий людей с инвалидностью на объекте. - ГОСТ Р52131-2019; - ГОСТ Р51671-2020 п.6.4; - Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025.	Организационные мероприятия
2.3	Дверь в здание - контраст фурнитуры	есть частично	№6 	1. На прозрачном полотне входной двери имеется круг контрастный, выцвет, потеря яркость и эффективность контраста. - круг на высоте 1,2м.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	1. Требуется заменить круг контрастный на прозрачном полотне входной двери, с наружной и внутренней стороны. - СП59.13330.2020 п.6.1.6; - Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025.	Организационные мероприятия

				2. Фурнитура на входной двери не имеет контрастной маркировки. - ручка на высоте 0,92м, по нижнему краю.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	2. Требуется нанести контрастную маркировку дверной фурнитуры (ручки) с внешней и внутренней стороны. - СП59.13330.2020 п.6.4; - Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025.	Организационные мероприятия
				3. Отсутствует контрастная маркировка дверного проема с внутренней стороны, входной двери.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	3. Требуется нанести контрастную маркировку дверного проема, входной двери, с внутренней стороны. - СП59.13330.2020 п.6.4; - Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025.	Организационные мероприятия
2.4	Система вызова помощи	есть	№6 	1. Кнопка вызова помощи персонала, установленная у входной двери, не соответствует параметрам доступности. - кнопка вызова на высоте 1,44м.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	1. Требуется переместить кнопку вызова персонала для оказания ситуационной помощи, в соответствии с нормами доступности. - СП59.13330.2020 п.6.5.10; - ГОСТ Р51671-2020 п.п.7.2.2.3; - Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025.	Организационные мероприятия
2.5	Лестница в Тамбуре	есть	№6 	1. На ступенях лестницы ведущей из тамбура в холл контрастная маркировка в виде ленты контрастной на первой и последней ступени. Отсутствует контрастная маркировка каждой ступени лестницы с применением противоскользящих материалов. - контрастная маркировка 0,05м.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	1. Требуется нанести на каждую ступень лестницы, ведущей из тамбура в холл, противоскользящие полосы, общей шириной 0,08-0,1м. - СП59.13330.2020 п.6.2.8;	Организационные мероприятия

2.6	Зона досмотра и контроля доступа - металлодетектор; - пропускные турникеты	есть	№6 	1. У рамки металлодетектора отсутствует информационный знак «Пропуск людям со стимуляторами сердечной деятельности запрещен».	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	- Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025.	Организационные мероприятия
2.7	Выделенное место для собаки-проводника	есть	№6 	1. В учреждении имеется выделенное место для отлыха/ожидания собаки-проводника. Выделенное место не оборудовано для собаки-проводника. - информационная табличка на высоте 1,54м.	С-п	1. Требуется в случае необходимости обеспечить доступ собаки-проводника, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме в порядке, утвержденным Приказом Минтруда России, а также оборудовать для собаки-проводника специальное место для отдыха/ожидания. - ФЗ-181 от 24.11.1995 ст.15п.7; - «Порядок допуска собаки-проводника в помещения»; - Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025.	Организационные мероприятия

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Вход в здание/Входная группа	ДЧ-И, ДУ - К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	4-6	Требуется организационные мероприятия входа в здание и входной группы

ДЧ-И – доступен частично-избирательно: соответствие нормативам лишь основных функциональных зон (досягаемости мест целевого назначения) для отдельных категорий людей с инвалидностью; организованы специально выделенные пути и места обслуживания для отдельных категорий инвалидов, а также специальных участков для их обслуживания – по варианту «Б» (СП 35-101-2001).

ДУ – доступен условно: при организации помощи людям с инвалидностью и другим МГН со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте, в том числе при использовании дополнительных индивидуальных технических средств (например, шагающий подъемник и т.д.); при организации иной альтернативной формы обслуживания (на дому, в другом месте пребывания людей с инвалидностью, дистанционно, в другом учреждении).

Комментарий к заключению по п.2. «Вход (входы) в здание/Входная группа»:

- кнопка вызова помощи персонала не соответствует установке по нормам доступности для людей с инвалидностью и других МГН;
- перед входной дверью отсутствует тактильный наземный указатель с рифами предупреждающего указателя;
- отсутствуют пиктограммы доступности обслуживаемых помещений на объекте;
- круг контрастный на прозрачной поверхности входной двери вышел, отсутствует эффективность контраста;
- отсутствует контрастная маркировка входной двери;
- отсутствует контрастная маркировка дверного проема входной двери с внутренней стороны объекта;
- выделенное место для собаки-проводника не имеет достаточного оснащения для отдыха/ожидания;
- на каждой ступени лестницы ведущей из тамбура в холл отсутствует контрастная противоскользящая маркировка;
- отсутствуют пиктограммы пути движения на входной группе;
- отсутствует знак у рамки металлоискателя «Проход людям со стимуляторами сердечной деятельности запрещен».

1. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания.

Наименование объекта:

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области «Астраханское художественное училище (техникум) имени П.А. Власова»;
адрес: 414040, г. Астрахань, ул. Академика Королёва, д.27.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№фото			содержание	виды работ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПУТИ ДВИЖЕНИЯ							
3.1	Ширина пути движения (коридоры, холлы и т.д.)	есть		№8			
3.2	Дверные проемы	нет					
3.3	Зоны отдыха	есть		№8			

3.4	Ковровые покрытия	нет	ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПУТИ ДВИЖЕНИЯ						
3.5	Лестница	есть	№8						
3.6	Пандусы	нет							
3.7	Подъемные устройства	есть	№7						
3.8	Лифт	нет							
3.9	- Эскалаторы - Траволаторы	нет							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото		
Пути движения внутри здания	ДЧ-И, ДУ - К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	7,8		--

ДЧ-И – доступен частично-избирательно: соответствие нормативам лишь основных функциональных зон (досягаемости мест целевого назначения) для отдельных категорий людей с инвалидностью; организованы специально выделенные пути и места обслуживания для отдельных категорий инвалидов, а также специальных участков для их обслуживания – по варианту «Б» (СП 35-101-2001).

ДУ – доступен условно: при организации помощи людям с инвалидностью и другим МГН со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте, в том числе при использовании дополнительных индивидуальных технических средств (например, шагающий подъемник и т.д.); при организации иной альтернативной формы обслуживания (на дому, в другом месте пребывания людей с инвалидностью, дистанционно, в другом учреждении).

1. Результаты обследования:

4. Зон целевого назначения здания (Вариант I – Зона обслуживания)


Наименование объекта:

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области «Астраханское художественное училище (техникум) имени П.А. Власова»;
адрес: 414040, г. Астрахань, ул. Академика Королёва, д.27.

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания содержание	значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото			содержание	виды работ
4.1	Прилаговая форма обслуживания	есть	№9 				
4.2	Место индивидуального обслуживания	есть	№9 	1. В учреждении отсутствует специалист, обученный по программе «Сопровождение инвалидов и других маломобильных групп населения и предоставление услуг на объекте»	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	1. Требуется пройти курс повышения квалификации, ответственному лицу, назначенному по внутреннему приказу учреждения. Изучить вопрос о сопровождении людей с инвалидностью. - ФЗ-18 от 24.11.1995; - Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025.	Обучение; Организационные мероприятия



			2. Не у всех зон обслуживания на первом этаже установлены информационные таблички для людей с нарушением зрения. Имеющиеся таблички имеют неправильное расположение установки.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	2. Требуется перед входом в зоны обслуживания установить информационные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефно-линейного и рельефно-точечного шрифта по точечной системе Брайля, со стороны открывания двери, на соответствующем расстоянии от поверхности пола. - СП59.13330.2020 п.6.5.9; - ГОСТ Р51671-2020 п.п.6.4; - Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025	
			3. Перед входом в зону целевого назначения отсутствует контрастная маркировка дверного проема, порожек и съезда с внутренней стороны.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	3. Требуется нанести контрастную маркировку дверных проемов, порожков и съездов в зонах обслуживания. - СП59.13330.2020 п.6.4; - Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025	

4.3	Зальная форма обслуживания	есть	№10,11	 1. Не у всех зон обслуживания на первом этаже установлены информационные таблички для людей с нарушением зрения. Имеющиеся таблички имеют неправильное расположение установок.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	1. Требуется перед входом в зоны обслуживания установить информационные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефно-линейного и рельефно-точечного шрифта по точечной системе Брайля, со стороны открывания двери, на соответствующем расстоянии от поверхности пола. - СП59.13330.2020 п.6.5.9; - ГОСТ Р51671-2020 п.п.6.4; - Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025	Организационные мероприятия
				2. Перед входом в зону целевого назначения отсутствует контрастная маркировка дверного проема, порожка и ступеней с внутренней стороны.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	2. Требуется нанести контрастную маркировку дверных проемов, порожков и ступеней в зонах обслуживания. - СП59.13330.2020 п.6.4; - Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025	

4.4	Кабинетная форма обслуживания	есть	№10		1. Не у всех зон обслуживания на первом этаже установлены информационные таблички для людей с нарушением зрения. Имеющиеся таблички имеют неправильное расположение установок.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	1. Требуется перед входом в зоны обслуживания установить информационные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефно-линейного и рельефно-точечного шрифта по точечной системе Брайля, со стороны открывания двери, на соответствующем расстоянии от поверхности пола. - СП59.13330.2020 п.6.5.9; - ГОСТ Р51671-2020 п.п.6.4; - Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025	Организационные мероприятия
				2. Перед входом в зону целевого назначения отсутствует контрастная маркировка дверного проема, порожек и съезда с внутренней стороны.	2. Требуется нанести контрастную маркировку дверных проемов, порожков и съездов в зонах обслуживания. - СП59.13330.2020 п.6.4; - Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото	
Зона обслуживания	ДЧ-И, ДУ – К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	9-11	Требуется обучение/ организационные мероприятия в зонах обслуживания

ДЧ-И – доступен частично-избирательно: соответствия нормативам лишь основных функциональных зон (достигаемости мест целевого назначения) для отдельных категорий людей с инвалидностью; организованы специально выделенные пути и места обслуживания для отдельных категорий инвалидов, а также специальных участков для их обслуживания – по варианту «Б» (СП 35-101-2001).

ДУ – доступен условно: при организации помощи людям с инвалидностью и другим МГН со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте, в том числе при использовании дополнительных индивидуальных технических средств (например, шагающий подъемник и т.д.); при организации иной альтернативной формы обслуживания (на дому, в другом месте пребывания людей с инвалидностью, дистанционно, в другом учреждении).

Комментарий к заключению по п.4. «Зоны целевого назначения здания (Вариант I – Зона обслуживания)»:


- на объекте отсутствует специалист, обученный по программе «Сопровождение инвалидов и других МГН, и предоставление услуг на объекте»;
- отсутствуют документы для проведения инструктажа, для сотрудников;
- информационные таблички для слабовидящих установлены неправильно, также оснастить зону обслуживания на первом этаже информационными табличками;
- отсутствует контрастная маркировка дверных проемов, порожков, съездов и ступеней, в зонах обслуживания.

1. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенического помещения

Наименование объекта:

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области «Астраханское художественное училище (техникум) имени П.А. Власова»;
адрес: 414040, г. Астрахань, ул. Академика Королёва, д.27.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ фото			содержание	виды работ
5.1	Универсальная комната уборных для инвалидов	есть	№12 	1. В туалетной комнате расположенной на первом этаже отсутствует полная адаптация оборудования, предусмотренное для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения, не соответствующее требованиям обеспечения доступности для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата и с нарушением зрения. - табличка на высоте 1,51м; - пиктограмма на высоте 1,4м; - дверной проем 0,75м; - сушилка на высоте 1,69; - кнопка на высоте 1,41м; - бумагодержатель на высоте 0,79м; - крючок для костылей и одежды на высоте 1,44м; - унитаз на высоте 0,42м; - раковина на высоте 0,83м; - поручень у раковины на высоте 0,79м; - зеркало на высоте 1,3м.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	1. Требуется оборудовать туалетную комнату для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения. - СП59.13330.2020 п.6.3; - ГОСТ Р51261-2022 п.5.5; - Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025. 1.1. При наличии капитального ремонта, оборудовать помещение для людей с инвалидностью и других МГН согласно требованиям и нормам, предусмотреть установку специального оборудования, при этом учесть обеспечение доступности для людей с нарушением зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата.	Организационные мероприятия; Капитальный ремонт

					- СП59.13330.2020 п.6.3; - ГОСТ Р51261-2022 п.5.5; - Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025.
--	--	--	--	--	---

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ фото		
Санитарно-бытовые помещения	ДЧ-И, ДУ – С-ч, Г-п, Г-ч, У ВНД – К, О-н, О-в, С-п	12		Требуется провести капитальный ремонт туалетной комнаты для людей с инвалидностью

ДЧ-И – доступен частично-избирательно: соответствию нормативам лишь основных функциональных зон (досягаемости мест целевого назначения) для отдельных категорий людей с инвалидностью; организованы специально выделенные пути и места обслуживания для отдельных категорий инвалидов, а также специальных участков для их обслуживания – по варианту «Б» (СП 35-101-2001).

ВНД – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению по п.5 «Санитарно-бытовые помещения»:

- в санитарно-бытовых помещениях учреждения отсутствует полная адаптация оборудованием в туалетной комнате, для людей с инвалидностью и других маломобильных групп учреждения.

1. Результаты обследования:
6. Систем информации на объекте

Наименование объекта:
- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области
«Астраханское художественное училище (техникум) имени П.А. Власова»;
адрес: 414040, г. Астрахань, ул. Академика Королёва, д.27.

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания содержание	значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ фото			содержание	виды работ
6.1	Визуальные - средства	нет		1. Центральные ворота не имеют контраста, соответствующего нормативам.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	1. Требуется обозначить контрастно покрытие ворот от забора.	Организационные мероприятия
				2. У центральных ворот отсутствует информационная табличка с номером телефона ответственного сотрудника, отвечающего за оказание ситуационной помощи.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	2. Требуется установить единовременно с кнопкой системы вызова помощи домофон, информационную табличку с номером телефона ответственного сотрудника за сопровождение людей с инвалидностью.	

			3. На пути движения от центральных ворот до входной двери, отсутствуют визуальные средства навигации.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	3. Требуется обеспечить путь движения к входу в здание системой средств информационной поддержки и навигации, а именно, визуальные указатели в виде разметки на покрытии прилегающего участка.
			4. Перед входом в здание отсутствуют пиктограммы доступности обслуживаемых нозологий людей с инвалидностью на объекте.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	4. Требуется установить средства отображения информации знаковые, пиктограммы доступности обслуживаемых нозологий людей с инвалидностью на объекте.
			5. На пути движения внутри здания отсутствуют пиктограммы пути движения.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	5. Требуется установить пиктограммы пути движения внутри здания, на пути следования от входной двери по левой стороне, до ступеней.
			6. На прозрачном полотне входной двери имеется круг контрастный выцвет, потеря яркости и эффективность контраста.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	6. Требуется заменить круг контрастный на прозрачном полотне входной двери, с наружной и внутренней стороны.

			7. Фурнитура на входной двери не имеет контрастной маркировки.		7. Фурнитура на входной двери не имеет контрастной маркировки.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	7. Требуется нанести контрастную маркировку дверной фурнитуры (ручки) с внешней и внутренней стороны.
			8. Отсутствует контрастная маркировка дверного проема с внутренней стороны, входной двери.		8. Отсутствует контрастная маркировка дверного проема с внутренней стороны, входной двери.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	8. Требуется нанести контрастную маркировку дверного проема, входной двери, с внутренней стороны.
			9. На ступенях лестницы ведущей из тамбура в холл контрастная маркировка в виде ленты контрастной на первой и последней ступени. Отсутствует контрастная маркировка каждой ступени лестницы с применением противоскользящих материалов.		9. На ступенях лестницы ведущей из тамбура в холл контрастная маркировка в виде ленты контрастной на первой и последней ступени. Отсутствует контрастная маркировка каждой ступени лестницы с применением противоскользящих материалов.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	9. Требуется нанести на каждую ступень лестницы, ведущей из тамбура в холл, противоскользящие полосы, общей шириной 0,08-0,1 м.
			10. Перед входом в зону целевого назначения отсутствует контрастная маркировка дверного проема, порожка и съезда с внутренней стороны.		10. Перед входом в зону целевого назначения отсутствует контрастная маркировка дверного проема, порожка и съезда с внутренней стороны.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	10. Требуется нанести контрастную маркировку дверных проемов, порожков и съездов в зонах обслуживания.

6.2	Акустические средства	нет		1. У центральных ворот отсутствует кнопка вызова, для оказания ситуационной помощи.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	1. Требуется установить кнопку вызова помощи системы домофон, для оказания ситуационной помощи на объекте, с контрастным обозначением. 2. Требуется переместить кнопку вызова персонала для оказания ситуационной помощи, в соответствии с нормами доступности.	Организационные мероприятия
6.3	Тактильные средства	нет	  	1. Перед входом в здание отсутствуют тактильные наземные указатели. 2. Перед входом в здание отсутствуют пиктограммы доступности обслуживаемых нозологий людей с инвалидностью на объекте.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	1. Требуется установить тактильные наземные указатели перед входной дверью, с рифами предупреждающего указателя «Внимание, прямо по ходу движения – дверь в здание или сооружение». 2. Требуется установить средства отображения информации знаковые, пиктограммы доступности обслуживаемых нозологий людей с инвалидностью на объекте.	Организационные мероприятия

		3. На пути движения внутри здания отсутствуют пиктограммы пути движения.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	3. Требуется установить пиктограммы пути движения внутри здания, на пути следования от входной двери по левой стороне, до ступеней.
		4. Не у всех зон обслуживания на первом этаже установлены информационные таблички для людей с нарушением зрения. Имеющиеся таблички имеют неправильное расположение установок.	К, О-н, О-в, С-ч, С-п, Г-п, Г-ч, У	4. Требуется перед входом в зоны обслуживания установить информационные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефно-линейного и рельефно-точечного шрифта по точечной системе Брайля, со стороны открывания двери, на соответствующем расстоянии от поверхности пола.

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно - функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	
		№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И, ДУ - К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	6,7,9,12	
		Требуется организационные мероприятия в зонах обслуживания	

ДЧ-И – доступен частично-избирательно: соответствие нормативам лишь основных функциональных зон (доступности мест целевого назначения) для отдельных категорий людей с инвалидностью; организованы специально выделенные пути и места обслуживания для отдельных категорий инвалидов, а также специальных участков для их обслуживания – по варианту «Б» (СП 35-101-2001).

ДУ – доступен условно: при организации помощи людям с инвалидностью и другим МГН со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на этом объекте, в том числе при использовании дополнительных индивидуальных технических средств (например, шагающий подъемник и т.д.); при организации иной альтернативной формы обслуживания (на дому, в другом месте пребывания людей с инвалидностью, дистанционно, в другом учреждении).

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБПОУ АО
«Астраханское художественное училище
(техникум) имени П.А. Власова»

Т.Н. Прохорова
« 15 » 01 2026г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры на предмет доступности
для инвалидов и других маломобильных групп населения
в сфере образования

Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Астраханской области
«Астраханское художественное училище (техникум)
имени П.А. Власова»

по адресу: 414040, г. Астрахань, ул. Академика Королёва, д.27

№ 01/26 от « ____ » _____ 2026г.

1. Общие сведения об объекте:

1.1. Наименование (вид) объекта: **учреждение образования**

1.2. Адрес объекта: **414040, г. Астрахань, ул. Академика Королёва, д.27**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: **да, нежилое двухэтажное отдельно стоящее здание, общей площадью 1801,3 кв.м.**

- наличие прилегающего земельного участка: **да, общей площадью 3319 кв.м.**

1.4. Год постройки здания: **1948г., последнего (капитального ремонта): 2007г.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего — 2026г.;**

капитального — _____.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Наименование организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно Уставу):

- полное юридическое наименование – **Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области «Астраханское художественное училище (техникум) имени П.А. Власова»;**

- краткое наименование – **ГБПОУ АО «Астраханское художественное училище (техникум) имени П.А. Власова».**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **414040, г. Астрахань, ул. Академика Королёва, д.27; тел.: (8512) 54-05-78; e-mail: astrart@astrobl.ru.**

Директор – Прохорова Татьяна Николаевна

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):
Оперативное управление (Согласно Свидетельству о государственной регистрации права 30 АА 194009 от 18.10.2007).

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная):
муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Министерство культуры Астраханской области.**

1.12. Адрес вышестоящей организации: **414040, г. Астрахань, ул. Анри Барбюса, 16.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: **образование.**

2.2. Виды оказываемых услуг, Согласно Уставу от 13.01.2016 №3-р (п.2.4.1, п.2.4.2, п.2.5):

Основные виды деятельности:

- реализация федерального государственного образовательного стандарта (основных профессиональных образовательных программа) среднего профессионального образования;
- реализация дополнительных профессиональных программ (обучение на курсах повышения квалификации);
- обучение на подготовительных курсах;
- обучение по учебным дисциплинам сверх часов и сверх программ по дисциплинам;
- осуществление дополнительного образования взрослых и детей;
- проведение подготовительных курсов, кружков, секций, студий, индивидуальных и групповых консультаций;
- консультации по живописи, дизайну, декоративно-прикладному искусству;
- организация выставочной деятельности, мастер-классов, конкурсов;
- организация и проведение выставок и выставок-продаж творческих работ студентов и дипломных работ выпускников учреждения;
- организация передвижных выставок и выставок-продаж областей и регионов;
- изготовление печатной, сувенирной продукции;
- набор и печать текстов;
- услуги ксерокопирования, брошюрования;
- изготовление дизайн-проектов;
- изготовление наглядных учебно-методических пособий;
- реализация изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов и изготовление на заказ произведений живописи и графики, а также выпускных квалифицированных работ;
- проведение семинаров;
- передача в установленном порядке аренду художественных произведений для оформления залов к различным культурным мероприятиям;
- предоставление библиотечных, методических фондов и информационных ресурсов в пользование сторонним лицам, ночной абонемент;
- прокат учебного оборудования, предметов натюрмортного фонда, гипсового фонда, мольбертов;
- оказание услуг по резке изображения на режущем плоттере (плоттерная резка);
- сдача в аренду недвижимого имущества, закрепленного за Учреждением, в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;
- иные виды деятельности, осуществляемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.3. Форма оказания услуг: **на объекте, дистанционно.**

2.4. Категория обслуживаемого населения по возрасту:

- **дети от 14 до 18 лет;**
- **взрослые трудоспособного возраста;**
- **пожилые.**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов (в сопровождении с помощью сотрудников объекта; сопровождение с помощью законных представителей): **инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках (К); инвалиды с нарушениями функций нижних конечностей (О-н), инвалиды с нарушениями функций верхних конечностей (О-в), инвалиды с полной потерей функций зрения (слепота) (С-п), инвалиды с частичной потерей функций зрения (слабовидение) (С-ч), инвалиды с полной потерей слуха (глухота) (Г-п), инвалиды с частичной потерей слуха (тугоухость) (Г-ч), инвалиды с нарушениями ментальных функций (У).**

2.6. Плановая мощность (в день, в среднем):

- **сотрудники учреждения, законные представители и иные посетители – 45 человек;**
- **обучающиеся – 178 человек.**

2.7. Доступность услуги для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения:

Зона 1. «Территория, прилегающая к зданию (участок)» (Земельные участки и территории общего пользования)

Основные требования к данной зоне:

- наличие хотя бы одного входа (въезда) на территорию объекта (на прилегающую к зданию территорию), приспособленного для всех категорий граждан (людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения);
- наличие путей движения для маломобильных групп населения (транспортных и пешеходных; с возможностью их совмещения);
- наличие выделенных и маркированных мест (хотя бы одного) для транспорта людей с инвалидностью;
- наличие мест отдыха (рекомендуется).

N по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория, для которой установлен норматив (значимо для людей с инвалидностью)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Фото N
1	2	3	4	5	6	7
	СП59.13330.2020, п.5 п.5.1 Входы и пути движения: - непрозрачные калитки на навесных петлях двухстороннего действия; - калитки с вращающимися полотнами; - вращающиеся турникеты и другие устройства создающие препятствия для движения МГН (п.п.5.1.2)	не допускается	- соответствует, центральные ворота, шириной 3,33м	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	- обозначить контраст ворота от забора; - установить на центральных воротах кнопку вызова помощи системы домофон; - установить информационную табличку с номером телефона ответственного сотрудника за сопровождение, при оказании ситуационной помощи.	4
	- пешеходные пути, имеющие перепад высоты 0.2м, в местах пересечения пешеходных и транспортных путей, обустройства: - пандусами бордюрами; - и (или) искусственными неровностями (п.п.5.1.5)	наличие	- наличие	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		1
	пандусы бордюры с двух сторон от проезжей части на тротуаре или пешеходной дорожке (п.п.5.1.7)	следует располагать	- располагаются	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		

- ширина прохаживаемой части:	не менее 2м	- соответствует	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	
- высота свободного пространства над прохаживаемой частью	не менее 2.1м	- соответствует	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	
- в стесненных условиях, ширина	не менее 1.2м	- соответствует	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	
- ширина пешеходного пути, при длине не менее 2,0м	не менее 2.5м	- соответствует	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	
- поперечный уклон пешеходных путей должен составлять	от 10‰ до 20‰ (от 1:100 до 1:50)	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	
В местах изменения высот поверхности пешеходных путей, выполняющих плавным понижением, с уклоном (п.п.5.1.8)	не более 1:20 (50‰)	- соответствует	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	
Высота бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей (на участке вдоль газонов и озелененных площадей) (п.п.5.1.9)	не менее 0,05м	- 0,20-0,23м	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	
Покрываемая прохаживаемая часть пешеходных дорожек, тротуаров, съездов, пандусов и лестниц должна быть: (п.п.5.1.11)	- твердые материалы; - ровные; - не создающим вибрации (при движении)	- к прилегающему участку имеется деформация асфальтированного покрытия	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	3 - привести в соответствие асфальтированное покрытие, устранить деформацию.
Ширина лестничных маршей внешних лестниц на участках проектируемых зданий и сооружений, должна быть: - ширина проступи; - высота ступеней. (п.п.5.1.12)	- не менее 1,35м - от 0,35 до 0,4м; - от 0,12 до 0,15м	- свободный проход к прилегающему участку, и по территории объекта	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	4 - обеспечить путь движения на прилегающем участке к входу в здание визуальными указателями в виде разметки на покрытии прилегающего участка.
В марше лестниц, расположенных на продолжении тротуара или пешеходной дорожки, должно быть: - между маршами должна предусматриваться горизонтальная площадка (см. примечание - до 15 ступеней) (п.п.5.1.12)	- 3-12 ступеней;	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	
Параметры лестниц следует принимать: - свес проступей (в поперечном профиле); - радиус закругления проступей; - продольный уклон ступеней;	- до 0,015м; - не более 0,025м; - не более 10‰;	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	

	- поперечный уклон ступеней; - коэффициент сцепления на поверхности проступи (п.п.5.1.12)	- не более 20%; - не менее 0,45			
	С двух сторон одно- и многомаршевых внешних лестниц следует предусматривать непрерывные по всей длине ограждения и поручни (в соответствии с ГОСТ Р51261): - высота поручня; - при ширине прохаживаемой части внешней лестницы 4м и более; - завершающие части поручня, должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей (п.п.5.1.13)	- наличие; - 0,9м; - центральные двухсторонние поручни; - на 0,3м	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	
	У внешних лестниц для подъема следует предусматривать: - пандусы при перепаде высот; - платформы подъемные с вертикальным перемещением (по ГОСТ Р34682.2), при перепаде высот; - лифты при перепаде высот (п.п.5.1.14)	- от 0,014 до 6,0м; - до 3,0м; - от 3,0м и более	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	
	Длину одного марша пандуса с учетом продольного уклона принимают (п.п.5.1.14 по таблице 5.1)		--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	
	Горизонтальные площадки перед началом и после завершения пандуса должны быть с размерами прохаживаемой части, не менее: - на общих путях движения с встречным движением; - при движении в одном направлении	- ширина 1,8м, длина 1,5м, при каждом изменении направления пандуса 1,8х1,8м; - ширина 1,5м, длина 1,5м, при каждом изменении направления пандуса 1,5х1,5м	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	
	(п.п.5.1.16)				
	- ботинки по продольным краям пандуса, высотой	не менее 0,05м	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	

	- двухсторонние ограждения с поручнями на высоте	0,9 и 0,7м	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	- поручни должны находиться в одной вертикальной плоскости (верхний и нижний, в том числе с краем бортика)	наличие	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	- ширина марша пандуса (расстояние между поручнями ограждений пандуса) с движением в одном направлении (в пределах) (п.п.5.1.16)	от 0,9 до 1,0м	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Поверхность пандуса должна быть: - нескользкая; - в качестве поверхности допускаются металлические решетки; - поверхность выделена цветом или текстурой, контрастно относительно прилегающей поверхности (п.п.5.1.17)	наличие	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	В габаритах проходов части пешеходных путей следует исключать (п.п.5.1.19)	- аппарели; - одну или две ступени	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	СП59.13330.2020, п.5 п.5.2 Стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов:		- парковка для инвалидов отсутствует. - на прилегающей территории имеются места для парковки транспортных средств сотрудников учреждения.		- обустроить парковку автотранспортных средств для людей с инвалидностью, на прилегающем участке.	4
	Следует выделять (но не менее одного места), в том числе для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках: - до 100 включительно; - от 101 до 200 включительно; - от 201 до 500 включительно; - 501 и более	- не менее 10%; - 5%, но не менее 1 места; - 5 мест и дополнительно 3% числа мест свыше 100; - 8 мест и дополнительно 2% числа мест свыше 200; - 14 мест и дополнительно 1%	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		

	(п.п.5.2.1) - дорожная разметка (по ГОСТ Р51256); - дорожный знак (по ГОСТ Р52289 и ГОСТ Р52290); - на стене, стойке, за габаритами прохожей части пешеходных путей в иных случаях (до нижнего края знака) (п.п.5.2.1)	числа мест выше 500 - наличие; - наличие; - на высоте от 1,5 до 2,0м; - на высоте 2,1м	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Места стоянки (парковки): - вблизи входа в предприятие, организация и учреждение; - от входа в жилое здание; - при реконструкции, сложной конфигурации земельного участка допускается увеличивать расстояние от зданий до стоянок (парковок); - допускается размещение машино-мест для инвалидов на расстоянии пешеходных подходов не более 200м до доступных для инвалидов входов в подземелья жилых зданий и объекты социальной инфраструктуры открытого доступа населения в том числе, встроенные или встроенно- пристроенные к жилым зданиям, при выполнении следующих условий: - ширина прохожей части пешеходного пути не менее 2,0м; - освещение в темное время суток; - устройство мест отдыха с установкой скамей с интервалом размещения не более 50м (размер мест отдыха следует предусматривать из расчета размещения скамьи по 6.4.4 и одного инвалида, передвигающегося на кресле-коляске с сопровождающим); - устройство навесов на таких путях движения с интервалом размещения не более 100м. (п.п.5.2.2)	- не далее 50м; - не далее 100м; - но не более 150м.	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Габариты специализированного места для стоянки (парковки) транспортных средств инвалидов на кресле-коляске следует предусматривать - в случае расположения парковки места вдоль проезжей части, длина должна составлять;	- 6,0х3,6м - 6,8м	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		

	- в стесненных условиях и в исторической части городских территорий прохожая часть для двух смежных машино-мест для инвалидов на кресла-колясках может быть объединена в одну с общей шириной (п.п.5.2.4)	- 1,2м			
--	---	--------	--	--	--

Зона 2. «Входная группа/Вход (входы) в здание» (Помещения и их элементы)

Основным требованием к данной Зоне является наличие в здании как минимум одного входа, доступного для всех категорий людей с инвалидностью (с различными видами нарушений здоровья) и других маломобильных групп населения. При наличии нескольких входов в здание, как правило, выбирается вход, максимально приближенный к уровню земли и более других отвечающий требованиям доступности основных параметров по входной зоне.

К основным функционально-планировочным элементам Зоны «Вход в здание» относятся:

- 2.1. Лестница (наружная)
- 2.2. Пандус (наружный)
- 2.3. Входная площадка (перед дверью)
- 2.4. Дверь входная
- 2.5. Тамбур

При входе с уровня поверхности земли элементы «лестница», «пандус», «входная площадка» могут отсутствовать: при наличии лестницы, необходимо ее дублирование пандусом. Элемент «тамбур» оценивается при его наличии.

N по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория, для которой установлен норматив (значимо для людей с инвалидностью)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Фото N
1	2 СП59.13330.2020, п.6 п.6.1 Входы:	3	4	5	6	7
	В общественном или производственном здании (сооружении) должен быть минимум один вход, доступный для МГН: - в жилом многоквартирном здании должны быть доступны все подъезды (п.п.6.1.1)	наличие	- вход с поверхности земли.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	- установить перед входной дверью тактильные наземные указатели; - установить пиктограммы доступности обслуживаемых нозологий.	5,6
	Наружные вызывные устройства или средства связи с персоналом (п.п.6.1.1)	наличие от 1,0 до 1,2м	- на входе в здание, у входной двери, кнопка	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	- установить кнопку согласно нормам	6

			вызова помощи персонала на высоте 1,44м.		доступности для людей с инвалидностью.
	При перепаде высот входной площадки кроме лестницы должны иметь пандус (п.п.6.1.2)	наличие	- вход с поверхности земли.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	
	При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0м и более следует дополнительно предусматривать разделительные двухсторонние поручни (п.п.6.1.2)	наличие	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	
	Применение для инвалидов вместо пандусов аппарелей (п.п.6.1.2)	не допускается	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	
	Параметры наружного пандуса входных групп, применяются (по п.п.5.1.14-5.1.16): Продольный уклон марша пандуса: - от 30 до 40‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно); - от 40 до 50‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно); - от 50 до 60‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно); - от 61 до 80‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно) (п.п.5.1.14)	Длина одного марша пандуса (суммарная длина наклонных поверхностей): - 15м (не более 110); - 12м (не более 110); - 9м (не более 110); - 6м (не более 36)	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	
	Не допускаются марши пандуса с продольным уклоном (п.п.5.1.14)	более 80‰ (1:12,5)	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	
	В стесненных условиях допускается увеличение уклона марша пандуса: - при длине его наклонных плоскостей; - передвижение людей на кресле-коляске должно быть с помощью сопровождающих лиц (п.п.5.1.14)	- до 100‰ - до 5,0м - наличие	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	
	Горизонтальные площадки перед началом и после завершения пандуса должны быть с размерами проходной части, не менее:		--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	

	- на общих путях движения с встречным движением; - при движении в одном направлении	- ширина 1,8м, длина 1,5м, при каждом изменении направления пандуса 1,8х1,8м; - ширина 1,5м, длина 1,5м, при каждом изменении направления пандуса 1,5х1,5м				
	(п.п.5.1.16)					
	- бортики по продольным краям пандуса, высотой	не менее 0,05м	--		К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	
	- двухсторонние ограждения с поручнями на высоте	0,9 и 0,7м	--		К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	
	- поручни должны находиться в одной вертикальной плоскости (верхний и нижний, в том числе с краем бортика)	наличие	--		К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	
	- ширина марша пандуса (расстояние между поручнями ограждений пандуса) с движением в одном направлении (в пределах)	от 0,9 до 1,0м	--		К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	
	(п.п.5.1.16)					
	При перепале высот входной площадки и поверхности тротуара: - допускается устраивать пандус без поручня	не более 0,2м	--		К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	
	(п.п.6.1.2)					
	В зданиях памятника архитектуры и культуры или при временном приспособлении зданий для обеспечения доступа инвалидов могут применяться инвентарные пандусы (по п.п.6.2.9): - ширина; - продольный уклон; - максимальная нагрузка	- не менее 0,8м; - не более 1:12 (80%); - не менее 250кг/м2	- внутри здания используется лестничный шагающий подъемник (Пума-Уни-130), с использованием сменного кресла-коляски.		К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	7
	(п.п.6.1.3, 6.2.9)					
	Размеры входной площадки (ширина x глубина) с пандусом	не менее 2,2х2,2м	--		К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	
	(п.п.6.1.4)					
	Размеры входной площадки (ширина x глубина) без пандуса (не менее): - при новом строительстве;	- 1,6х2,2м; - 1,4х1,8м;	- ширина прохода перед входной дверью 1,4м.		К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	6

	- при реконструкции или в рамках «разумного приспособления» (размещение дверных ручек по 6.4.2); - при применении автоматических раздвижных дверей (п.п.6.1.4)	- 1,9x1,2				
	Дверные проемы, доступные для инвалидов на креслах-колясках (во вновь проектируемых и реконструируемых зданиях и сооружениях), шириной не менее: - если проемы находятся в несущих конструкциях, допускается уменьшать ширину дверного проема	0,9м	- 0,81м		К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	
	- при двухсторонних входных дверях ширина одной створки Следует применять двери, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей продолжительностью, не менее (п.п.6.1.5)	- 0,9м - 5с	--		К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	
	На прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника: - высотой; - шириной; - в форме круга, диаметром Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: (п.п.6.1.6)	- не менее 0,1м; - не менее 0,2м; - от 0,1 до 0,2м 0,9-1,0м; 1,3-1,4м допускается	- контрастная маркировка на прозрачном полотне в виде круга, на высоте 1,2м. Круг вышел, потеряна яркость и эффективность контраста.		К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	- заменить контрастную маркировку на прозрачной поверхности входной двери, с наружной и внутренней стороны.
	Контрастную маркировку допускается заменять (той же яркости): - декоративными рисунками; - фирменными знаками; - узорами и т.п. (п.п.6.1.6)		--		К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	- заменить контрастную маркировку на прозрачной поверхности входной двери, с наружной и внутренней стороны.
	Маркировка должна быть нанесена с обеих сторон дверного полотна (п.п.6.1.6)	наличие	- наличие		К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	- заменить контрастную маркировку на прозрачной поверхности входной двери, с наружной и внутренней стороны;

						- нанести контрастную маркировку дверного проема с внутренней стороны. - заменить контрастную маркировку на прозрачной поверхности входной двери, с наружной и внутренней стороны.	6	
	Маркировка остекленной поверхности дверного полотна не предусматривается в следующих случаях: - прозрачная поверхность имеет ширину; - нижний край прозрачной поверхности расположен на высоте (от уровня пола); - на стеклах между высотами от 0,85 до 1,4м присутствуют непрозрачные элементы высотой (на всю ширину дверного полотна) (п.п.6.1.6)	- менее 0,3м; - не менее 0,85м; - не менее 0,1м		- прозрачная поверхность шириной 0,77м.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У			
	Глубина тамбуров и тамбуров-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть: - при ширине (п.п.6.1.7)	- не менее 2,45м; - не менее 1,6м		- 2,19х3,82м.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	- установить пиктограммы пути движения;	6	
	При наличии контроля на входе следует применять контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету: - дополнительно к турникетам следует предусматривать боковой проход для обеспечения эвакуации инвалидов на креслах-колясках и других МГН (п.п.6.1.9)	- не менее 0,95м - наличие		- мобильная стойка ограждения с вытяжной лентой контрастного цвета, шириной 1,15м; - ширина прохода через рамку металлодетектора 0,76м.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	- установить у рамки металлодетектора знак «Проход людям со стимуляторами сердечной деятельности запрещен».	6	

Зона 3. «Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) (для доступа в зону оказания услуги)» (Пути движения в зданиях)

С точки зрения доступности оценивается путь движения внутри здания к месту целевого назначения (целевого посещения) этого объекта – то есть к Зоне 4, а также (при наличии адаптированной или универсальной санитарно-гигиенической зоны) путь движения к санитарно-бытовым помещениям.

Среди основных требований к путям движения внутри здания важно отметить следующие: при отсутствии специально выделенных путей эвакуации и зон безопасности в здании, требования к путям эвакуации (или, наоборот, требования к путям эвакуации) распространяются на пути движения внутри здания к месту целевого посещения и обратно к входу/выходу).

Основными функционально-планировочными элементами Зоны 3 «Пути движения внутри здания» являются:

3.1. Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)

3.2. Лестница (внутри здания)

3.3. Пандус (внутри здания)

3.4. Лифт пассажирский (или подъемник)

3.5. Дверь (двери – если несколько на одном пути движения)

3.6. Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности).

N по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория, для которой установлен норматив (значимо для людей с инвалидностью)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Фото N
1	2	3	4	5	6	7
	СП59.13330.2020, п.6 п.6.2 Пути движения в зданиях Горизонтальные коммуникации:					
	Ширина путей движения (в коридорах, галереях и т.п.) должна быть: - допускается ширина коридора (с организацией развязок (карманов) для кресел-колясок длиной не менее 2м, при общей с коридором ширине (в пределах прямой видимости следующего кармана); По расчету при нахождении не более одного инвалида на кресле-коляске на этаже допускается предусматривать ширину коридора (п.п.6.2.1)	- не менее 1,8м; - 1,5-1,2м; - не менее 1,8м; - не менее 1,4м	- соответствует.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		8
	Ширину перехода в другое здание следует принимать (п.п.6.2.1)	- не менее 2,0м	- без перехода, одно здание.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	При движении по коридору инвалиду на кресле-коляске следует обеспечить минимальное пространство:		- соответствует.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		

	- для поворота на 90°; - разворота на 180°. В тупиковых коридорах необходимо обеспечить возможность разворота кресла-коляски. Высота прохода по всей их длине и ширине должна составлять в свету (п.п.6.2.1)	- 1,2х1,2м; - диаметром 1,4м - на 180° - не менее 2,1м				
	Подходы к различному оборудованию и мебели должны быть по ширине: - а при необходимости поворота кресла-коляски на 90°; - диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180° инвалида на кресле-коляске следует принимать (п.п.6.2.2).	- не менее 0,9м; - не менее 1,2м; - не менее 1,4м	- соответствует.		К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании от себя должна быть: - а при открывании к себе (при ширине не менее 1,5м) (п.п.6.2.2)	- не менее 1,2м; - не менее 1,5м	- соответствует.		К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	
	Ширину прохода в помещении с оборудованием и мебелью следует принимать (п.п.6.2.2)	не менее 1,2м	--		К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	
	В общественных зданиях на этажах с числом посетителей более 50 человек на участках пола на основных путях движения перед дверными проемами в помещения по ходу движения, открытыми входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами следует предусматривать предупреждающие тактильные напольные указатели (по ГОСТ Р52875) (п.п.6.2.3)	при наличии более 50 человек единовременно	--		К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	
	Применение тактильных напольных указателей в памятниках архитектурного, культурного и исторического наследия, в музеях, театрально-зрелищных и аналогичных зданиях (п.п.6.2.3)	устанавливается заданием на проектирование	--		К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	

В жилых зданиях, зданиях домов-интернатов, геронтологических центров, домов сестринского ухода, хосписов, а также в зданиях общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций тактильные напольные указатели (п.п.6.2.3)	- не предусматриваются	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов (при входе в жилой дом, общежитие, дом-интернат, выходе на балкон, лоджию и т.п.) их высота или перепад высот не должны превышать (п.п.6.2.4)	0,014м	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
На каждом этаже, где ожидают посетители, следует предусматривать зоны отдыха на два-три места, в том числе для инвалидов на креслах-колясках (п.п.6.2.5)	наличие	- обеспечение.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
При большой длине этажа зоны отдыха следует предусматривать (п.п.6.2.5)	через 25-30м	- 4,19м.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		8
Под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами внутри здания, имеющими высоту, следует устанавливать барьеры, ограждения или иные устройства, препятствующие доступу инвалидов в эту зону (п.п.6.2.6)	в свету менее 2,1м	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
В помещениях, доступных инвалидам, не разрешается применять ворсовые ковры с высотой ворса более (п.п.6.2.7)	0,013м	- не применяются.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
Ковровые покрытия на путях движения должны быть плотно закреплены, особенно на стыках полотен и по границе разнородных покрытий (п.п.6.2.7)	обеспечение	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
Вертикальные коммуникации Лестницы и пандусы		- Лестницы			
При перепаде высот пола в здании или сооружении следует предусматривать лестницы, пандусы или подъемные устройства, доступные для МГН	следует предусматривать	- обслуживание по категории Б, с адаптацией первого этажа;	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		7

(п.п.6.2.8)				- имеется лестничный шагающий подъемник; - имеется сменное кресло-коляска.			
Ступени лестниц должны быть ровными, без выступов и с шероховатой поверхностью (п.п.6.2.8)	обеспечение			- обеспечение.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
Ребро ступени должно иметь закругление радиусом (п.п.6.2.8)	не более 0,02м			--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
Боковые края ступени, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой: - или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги (п.п.6.2.8)	- не менее 0,02м			- 0,02-0,03м.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
Проступи ступеней должны быть горизонтальными: - шириной; - высота ступеней (п.п.6.2.8)	- 0,3м (допускается от 0,28 до 0,35м); - 0,15м (допускается от 0,13 до 0,17м)			- 0,30м; - 0,13м.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило, желтого цвета, шириной (п.п.6.2.8)	- 0,08-0,1м			- контрастная маркировка первой и последней ступни лестницы каждого марша, общей шириной 0,06м.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	- контрастная маркировка должна иметь противоскользящую поверхность, общей шириной 0,08-0,1м.	8
Допускается применение контрастных противоскользящих полос с фотOLUMИнесцентным покрытием (п.п.6.2.8)	если это предусмотрено заданием на проектирование			--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени (п.п.6.2.8)	не более 0,04м			- контрастная маркировка у самого края проступи.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	- соблюдение нормативов при нанесении контрастной маркировки.	8
Если лестница включает в себя несколько маршей, предупреждающая тактильная полоса обустраивается только перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	обеспечение			- обеспечение.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		

	(п.п.6.2.8)	наличие	--		К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	При расчетной ширине марша лестницы 4,0м и более следует предусматривать дополнительные центральные двухсторонние разделительные поручни (п.п.6.2.8)						
	В пределах одного марша лестницы ступени, различающиеся по высоте и ширине (п.п.6.2.8)	не допускаются	--		К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Применение ступеней, выполненных из прозрачных и полированных материалов (п.п.6.2.8)	не допускаются	--		К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Площадка на горизонтальном участке пандуса при прямом пути движения или на повороте должна иметь размер (п.п.6.2.9)	- не менее 1,5м по ходу движения	--		К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	На пандусе при прямом пути движения через каждые 0,5м подъема должна быть горизонтальная площадка размером (п.п.6.2.9)	- не менее 1,5м по ходу движения	--		К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	В верхней и нижней частях пандуса выполняются горизонтальные площадки размерами (п.п.6.2.9)	- не менее 1,5х1,5м	--		К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Пандусы в своей верхней и нижней частях должны иметь свободное пространство размерами (п.п.6.2.9)	- не менее 1,5х1,5м	--		К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Ширина марша пандуса (расстояние между поручнями ограждений пандуса) с односторонним движением следует принимать в пределах (п.п.6.2.9)	от 0,9 до 1,0м	--		К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Ширина винтового пандуса при минимальном внутреннем радиусе 3,0м должна быть: - а уклон (п.п.6.2.9)	- не менее 1,2м; - не более 1:20 (5%)	--		К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Инвентарный пандус должен соответствовать следующим параметрам: - ширина; - продольный уклон;	- не менее 0,8м; - не более 1:12 (80%);	--		К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		

	- максимальная нагрузка (п.п.6.2.9)	- не менее 250кг/м2				
	При реконструкции здания, его приспособлении и на объектах культурного наследия допускается использовать: - пандус инвентарный; - платформу подъемную вертикального перемещения; - в стесненных условиях платформу подъемную наклонного перемещения (п.п.6.2.9)	допускается использовать	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	По продольным краям маршей пандусов для предотвращения соскальзывания трости или ноги следует предусматривать бортики высотой (п.п.6.2.10)	- не менее 0,05м	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Поверхность марша пандуса должна визуально контрастировать с горизонтальной поверхностью в начале и конце пандуса. Допускается для выявления границающих поверхностей применение световых маячков или световых лент (п.п.6.2.10)	обеспечение	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Тактильные контрастные напольные указатели перед пандусом (п.п.6.2.10)	- не предусматривают ся	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Вдоль обеих сторон всех пандусов и открытых лестниц необходимо устанавливать ограждения с поручнями (п.п.6.2.11)	необходимо устанавливать	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Поручни следует располагать на высоте: - у пандусов – дополнительно на высоте (п.п.6.2.11)	- 0,9м; - 0,7м	- поручни у лестницы 1,1м.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Верхний и нижний край поручней пандуса должны находиться в одной вертикальной плоскости с границами проходной части пандуса (а также краем бортика) (п.п.6.2.11)	обеспечение	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Поручень ограждений с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте (п.п.6.2.11)	обеспечение	- обеспечивается.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		

Завершающие части поручня, должны быть горизонтальными и выступать за границы лестничных маршей, и иметь травмобезопасное исполнение (п.п.5.1.13, 6.2.11)	- на 0,3м	- травмобезопасное исполнение, 0,06м.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	
Оптимальным вариантом для охвата рукой являются поручни округлого сечения диаметром: - расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть. Стена вдоль поручня должна быть гладкой (п.п.6.2.11)	- от 0,04 до 0,05м (для детей 0,03м); - не менее 0,045м	- соответствует.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	
На боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней общественных зданий должны предусматриваться рельефные обозначения этажей (п.п.6.2.11)	должны предусматриваться	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	
Лифты, подъемные платформы и эскапаторы		--		
Здания следует оборудовать пассажирскими лифтами, доступными для МГН, при капитальном ремонте и реконструкции в целях обеспечения доступа инвалидов на этажи выше или ниже этажа основного входа в здание (первого этажа) допускается применять подъемные платформы вертикального перемещения, при затесненных условиях – платформы подъемные наклонного перемещения (п.п.6.2.13)	следует оборудовать	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	
Для нового строительства общественных и производственных зданий следует применять лифты с шириной дверного проема (п.п.6.2.13)	- 0,9м и более	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	
При наличии двух и более лифтов в лифтовом холле не менее одного следует оборудовать на каждом этаже раздельным постом вызова, доступным для МГН (п.п.6.2.13)	следует оборудовать	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	
Следует применять пассажирские лифты с размерами кабины, обеспечивающими	следует применять	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	

	размещение инвалида на кресле-коляске с сопровождающим лицом, в соответствии (по ГОСТ 33652) (п.п.6.2.14)					
	На объектах физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения для оборудования путей движения спортсменов, использующих для передвижения спортивные кресла-коляски, следует применять лифты с размерами кабины (ширина x глубина): - с шириной дверного проема (п.п.6.2.15)	- не менее 2000x1400мм; - 1.2м	--		К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	
	На боковых поверхностях дверных проемов выходов их лифтов, а в случае их отсутствия или отсутствия у них необходимой ширины – на стенах смежно с выходами из лифтов, должно быть обозначение номера этажа рельефными цифрами, продублированными шрифтом Брайля (п.п.6.2.16)	- на высоте 1,5м от уровня пола	--		К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	
	На стене напротив каждой кабины лифта должно быть обозначение этажа высотой цифр: - не менее; - не более Контрастно по отношению к цвету поверхности стены (п.п.6.2.16)	- на высоте 1,5м; - 0,1м; - 0,2м	--		К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	
	При новом строительстве и при замене лифта (при реконструкции и капитальном ремонте) в кабине лифта следует предусмотреть: - для инвалидов по зрению – автоматический речевой оповещатель направления движения лифта и номера этажа, на котором совершена остановка кабины, информация о котором размещается в лифтовом холле (по 6.5.10); - для инвалидов по слуху/речи – переговорное устройство с отображением визуальной информации (п.п.6.2.16)	следует предусматривать	--		К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	
	Установку платформ подъемных вертикального перемещения для инвалидов следует	следует предусматривать	--		К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	

предусматривать в соответствии с требованиями (по ГОСТ 34682.2) (п.п.6.2.17)	применяются				
Платформы подъемные с наклонным перемещением применяются с прямой или криволинейной траекторией перемещения грузонесущего устройства (по ГОСТ 34682.1) (п.п.6.2.17)		--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
Свободная площадка перед платформой подъемной должна быть; - при капитальном ремонте в жилых зданиях при затесненных условиях допускается уменьшение размеров площадки (п.п.6.2.17)	- не менее 1,6х1,6м; - до 1,2х1,2м	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
Пути эвакуации		- имеются			
Места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу (п.п.6.2.20)	следует располагать	- место обслуживания людей с инвалидностью, расположено к центральному выходу.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
Места обслуживания МПН, относящихся к группам мобильности М2-М4, следует размещать на расстоянии (п.п.6.2.20)	- не более 15м от выходов из помещений	- соответствует.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		

Зона 4. «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) (в зависимости от сферы деятельности)»

Основной зоной любого объекта социальной инфраструктуры (как жилого здания, мест приложения труда, так и здания общественного назначения: учреждения здравоохранения, образования, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта, объекта торговли и бытового обслуживания – любого социального значимого объекта) является место целевого назначения (или место целевого посещения) этого объекта. Это может быть место предоставления услуги, а также место приложения труда, место получения образования, либо место жительства (жилые помещения).

Название зоны «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)» позволяет определить и основное требование к состоянию доступности объекта в соответствии с его назначением – доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним. При технической невозможности обеспечить доступность и удобство для всех категорий граждан мест целевого назначения (или целевого посещения) необходимо предложить организацию специально выделенной зоны или участка (например, у входной зоны) либо обеспечить предоставление услуги (услуг) в иной, альтернативной форме: дистанционно, на дому, или в ином месте пребывания гражданина.

Места целевого назначения могут быть универсальными для обслуживания всех категорий посетителей, либо выделенными – специальными для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения, в том числе вблизи входа. Помещения для людей с инвалидностью, предназначенные на кресле-коляске размещают на уровне входа, ближайшего к поверхности земли; при ином размещении помещений по высоте здания (выше или ниже первого этажа), кроме лестниц, предусматривают пандусы, подъемные платформы, лифты или другие приспособления для перемещения людей с инвалидностью, предназначенных на кресле-коляске (в том числе индивидуальные средства, например лестничныеходы – «скаломобили»).

С учетом целевого назначения могут быть выделены следующие виды мест целевого назначения – варианты Зоны 4:

Вариант I – зона обслуживания граждан (людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения)

Вариант II – места приложения труда

Вариант III – жилые помещения

Вариант I – зона обслуживания, представлена, как правило, в общественных зданиях и сооружениях – на объектах социально-культурного и коммунально-бытового назначения (в том числе на объектах здравоохранения, образования, культуры, спорта, а также на объектах транспортной инфраструктуры, торговли, общественного питания, делового, административного, финансового, религиозного назначения).

Общие требования к зонам обслуживания граждан предусматривает не менее 5% мест для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения от общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей (в том числе при выделении зон специализированного обслуживания маломобильных групп населения в здании). При наличии нескольких идентичных мест (приборов, устройств) для обслуживания посетителей, 5% из них проектируется или организуется так, чтобы человек с инвалидностью мог ими воспользоваться.

С точки зрения обеспечения безопасности посетителей с нарушениями состояния здоровья и мобильности, места обслуживания и постоянного нахождения людей с инвалидностью располагают на минимальных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, а также с этажей и из зданий – наружу.

Зона обслуживания может быть представлена в различных формах, соответственно, в ней выделяются различные функционально-планировочные элементы и параметры их доступности. С точки зрения архитектурно-планировочных и организационных решений доступности могут быть следующие (основные) формы обслуживания:

4.1. Кабинетная форма обслуживания

4.2. Зальная форма обслуживания

4.3. прилавочная форма обслуживания

4.4. Форма обслуживания с перемещением по маршруту

4.5. Кабина индивидуального обслуживания.

Кабинетная форма обслуживания представлена чаще всего в амбулаторных учреждениях здравоохранения, социальной защиты населения, органах власти.

Зальная форма обслуживания представлена в учреждениях культуры (театральный зал, концертный зал, зал музея), на объектах транспортной инфраструктуры (залы ожидания на железнодорожном и автовокзале, в аэропорту), на физкультурно-оздоровительных и спортивных объектах (спортивный, тренажерный зал), в учреждениях образования (лекционный зал), а также в учреждениях торговли и общественного питания (зал для посетителей, торговый зал).

Прилавочная форма обслуживания представлена в учреждениях культуры (касса кинотеатра, театра, музея), на объектах транспортной инфраструктуры (кассы по продаже билетов на железнодорожном и автовокзале, в аэропорту), в учреждениях торговли, на объектах связи, в финансово-кредитных организациях (это, в частности, прилавки в магазине, киоске, на почте, в сберкассе), в медицинских и иных социальных учреждениях (регистратура, окно по обслуживанию посетителей в аптеке, в многофункциональном центре) и других.

Форма обслуживания с перемещением по маршруту может быть представлена в магазинах самообслуживания, в библиотеках, музеях, на вокзальных комплексах и в аэропортах.

Кабина индивидуального обслуживания может быть в виде примерочной кабины, кабины фото-автомата, кабины для голосования.

Вариант II – места приложения труда, и соответствующие им параметры используются в оценке состояния доступности рабочих мест (участков, цехов, предприятий и организаций, использующих труд людей с инвалидностью), а также для оценки состояния доступности учебных мест в учебных заведениях начального, среднего, высшего и дополнительного образования.

Вариант III – жилые помещения, параметры, определяющие доступность в этом варианте, используются для описания состояния доступности как жилых помещений в жилых домах, так и жилых помещений в гостиницах, пансионатах, домах отдыха, в стационарных учреждениях социального обслуживания и иных интернатных учреждениях, а также для оценки состояния доступности отделений временного проживания и стационарного обслуживания в учреждениях здравоохранения и социального обслуживания.

N по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория, для которой установлен норматив (значимо для людей с инвалидностью)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Фото N
1	2	3	4	5	6	7
	СП59.13330.2020, п.8 п.8.1 Специальные требования к местам обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях и сооружениях <i>Общие положения:</i> При невозможности обеспечить доступность всего здания в уровне входа должны быть выделены специальные помещения, зоны или блоки для обслуживания инвалидов основными услугами, оказываемые в здании (сооружении) (п.п.8.1.2)	должны быть обеспечены	- обеспечено, кабинет на первом этаже.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	- пройти курсы повышения квалификации, ответственному лицу, назначенному по внутреннему приказу учреждения, по программе «Сопровождение инвалидов и других МГН, и предоставление услуг на объекте»; - установить информационную табличку; - нанести контрастную маркировку дверного проема, дверного порога и съезда с внутренней стороны.	9
	Не менее одной стойки обслуживания посетителей следует оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (п.п.8.1.7)	следует оборудовать	- имеется индукционная портативная локальная система для слабослышащих.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		9

	У мест или зон для зрителей на креслах-колясках в аудиториях с амфитеатром, зрительных и лекционных залах следует предусматривать меры безопасности (п.п.8.1.8)	- ограду; - буферную полосу и т.п.	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Места для людей с нарушением слуха при оказании индивидуальных услуг следует размещать на расстоянии, от места размещения человека, оказывающего услугу (при отсутствии физической преграды – прозрачного экрана, перегородки и т.д.), или источника звука, или оборудовать системой обеспечения разборчивости звука (п.п.8.1.10)	- не более 2м	- обеспечение.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Места в зрительных залах, аудиториях, которые оборудованные системой обеспечения разборчивости звуковой информации или другими индивидуальными беспроводными устройствами, следует располагать в зоне видимости, приближенной к сцене и месту размещения сурдопереводчика (п.п.8.1.10)	следует располагать	- обеспечение.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	СП59.13330.2020, п.8 п.8.2 Специальные требования к местам обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях и сооружениях Здания и помещения учебно-воспитательного назначения:					
	Учебнические места для обучающихся-инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одной образовательной организации (п.п.8.2.2)	должны размещаться	- обеспечение	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для обучающихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, - выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема (п.п.8.2.2)	следует предусматривать	- организация при необходимости.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		

	Места для обучающихся-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата следует предусматривать на горизонтальных участках пола, в рядах, непосредственно примыкающих к проходам и в одном уровне с входом в зал (п.п.8.2.3)	следует предусматривать	- организация при необходимости.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	
вкладка при необходимости описания нескольких мест обслуживания					

Зона 5. «Санитарно-бытовые помещения»

К общим требованиям по этой зоне относится требование о наличии на ОСИ (особенно на объекте, предназначенном для обслуживания посетителей) как минимум одной универсальной кабины для маломобильных групп населения (в том числе доступной для пользования людьми с инвалидностью, передвижающихся на кресле-коляске). Так, не менее одной универсальной кабины должно быть предусмотрено в общественных туалетах, в общественных зданиях (при численности посетителей 50 и более человек, при нахождении их в здании 60 минут и более), в производственных зданиях (на каждом этаже, где работают люди с инвалидностью).

К функционально-планировочным элементам Зоны 5 относятся:

5.1. Туалетная комната

5.2. Душевая/ванная комната

5.3. Бытовая комната (гардеробная).

N по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория, для которой установлен норматив (значимо для людей с инвалидностью)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Фото N
1	2	3	4	5	6	7
	СП59.13330.2020, п.6 п.6.3 Санитарно-бытовые помещения				При проведении капитального ремонта: Оборудовать помещения санитарно-гигиенической зоны для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения согласно требованиям и нормам, предусмотреть установку специального оборудования, при этом учесть обеспечение доступности для людей с	12

						нарушением зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата.	
	Во всех зданиях, где должны быть санитарно-бытовые помещения для посетителей, следует предусматривать специально оборудованные для инвалидов универсальные и доступные кабины в уборных, места в раздевальных ванных и душевых: - при этом должна быть обеспечена доступность уборных общего пользования для людей с нарушением зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата (п.п.6.3.1)	следует предусматривать	- туалетная комната, частично адаптированная для людей с инвалидностью.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	- оборудовать помещения санитарно-гигиенической зоны для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения согласно требованиям и нормам, и предусмотреть установку специального оборудования	12	
	Уборные для МГН размещаются как внутри туалетных блоков – доступные кабины, так и с автономном входом – универсальные кабины (п.п.6.3.2)	обеспечение	- отдельный выделенный вход в туалетную комнату.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		12	
	В каждом доступном для МГН здании, сооружении при наличии уборных для посетителей должна быть, как минимум, одна универсальная кабина уборной (п.п.6.3.2)	обеспечение	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У			
	Универсальная кабина уборной может также проектироваться как семейная (для родителей с детьми) (п.п.6.3.2)	наличие	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У			
	В дополнение к универсальным кабинам уборных предусматривают доступные кабины в блоках туалетов из расчета (п.п.6.3.2)	5% общего числа кабин	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У			
	При числе кабин в блоке женских или мужских туалетов менее 4 допускается доступную кабину не предусматривать при наличии в здании универсальной кабины (п.п.6.3.2)	наличие	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У			
	Число кабин для инвалидов в составе уборных для сотрудников организаций и предприятий определяется заданием на проектирование (п.п.6.3.2)	обеспечение	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У			
	Универсальные кабины уборных следует предусматривать на расстоянии	- не более 40м от основной зоны	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У			

	(п.п.6.3.2)	оказания услуг на объекте				
	В зданиях дошкольных образовательных организаций, реализующих образовательные программы вариативных форм образования (проведение совместных занятий детей с родителями, центры игровой помощи, служба ранней помощи и пр.), следует в составе блока туалетных кабин предусматривать доступную кабину, оборудованную детским унитазом (п.п.6.3.2)	следует предусматривать	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Кабины в санитарно-бытовых помещениях должны иметь размеры в плане в соответствии (с п.п.6.3.7): - в кабине сбоку от унитаза следует предусматривать пространство рядом с унитазом, шириной (а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей); - в кабине должно быть свободное пространство диаметром; - двери должны открываться наружу (п.п.6.3.3)	- не менее 0,8м для размещения кресла-коляски; - 1,4м для разворота кресла-коляски	- при входе ширина 0,78/1,04м, разворотная площадка у унитаза 0,49м, глубина туалетной комнаты 1,17м.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	12	
	В универсальной кабине и других санитарно-бытовых помещениях, предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидами, следует предусматривать установку стационарных и откидных опорных поручней, а также переносных или закрепленных на стене складных сидений (по 6.3.5) (п.п.6.3.3)	следует предусматривать	- имеется поручень опорный у раковины, на высоте 0,79м, при высоте раковины 0,83м.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	12	- приведение в соответствие оборудования согласно нормам доступности.
	В санитарно-бытовых помещениях, доступных для инвалидов, следует применять опору для спины унитаза: - высотой (от уровня пола до поверхности сидения); - длиной. Один из писсуаров следует располагать: - на высоте от пола Требования к установке раковины (по 8.1.7): - на высоте (над уровнем пола);	- 0,45-0,5м; - 0,7м - не более 0,4м - не более 0,80-0,85м;	- унитаз на высоте 0,42м.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		

	- ширина и высота проема для ног должна быть; - глубина (п.п.8.3.3)	- не менее 0,75м; - не менее 0,5м				
	У дверей блоков санитарно-бытовых помещений, включающих в себя доступные кабины (уборных, душевых, ванн и т.п.), и универсальной кабины уборной следует предусматривать со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные: - на высоте (от уровня пола); - на расстоянии от края двери (п.п.6.3.6)	- от 1,2 до 1,6м; - 0,1-0,5м	- информационная табличка установлена неправильно, шрифт Брайля затерт, высота расположения 1,51м.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	- приведение в соответствие согласно нормам доступности.	12
	Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи (п.п.6.3.6)	обеспечение	- кнопка вызова расположена высоко, не соответствует нормам доступности, на высоте 1,41м.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	- приведение в соответствие согласно нормам доступности, с применением шнурового модуля, и экстренной помощи с двухсторонним переговорным устройством.	12
	При Реконструкции габариты доступной кабины следует принимать: - размерами - при сохранении свободной зоны сбоку от унитаза, шириной (разворот на кресле-коляске в данных габаритах не предусмотрен); - дверь должна быть с автоматическими доводчиками и с дистанционным управлением от кнопки, расположенной вблизи зоны пересадки на унитаз; - одна из стандартных кабин в каждом блоке туалетов должна быть оборудована настенными поручнями (п.п.6.3.6)	- не менее 1,5х1,5м; - не менее 0,75м	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	При проведении капитального ремонта: Оборудовать помещения санитарно-гигиенической зоны для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения согласно требованиям и нормам, предусмотреть установку специального оборудования, при этом учесть обеспечение доступности для людей с нарушением зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата.	

	Пересадка инвалида на унитаз возможна как справа, так и слева (п.п.6.3.7)	справа/слева	- не соответствует, ширина для разворота и пересадки минимальная, шириной 0,49м.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	- приведение в соответствие согласно нормам доступности.
	При наличии нескольких универсальных кабин уборных допускается предусматривать их с габаритами: - ширина х глубина; - размещение унитаза у стены (п.п.6.3.7)	- не менее 1,7х2,2м	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	
	Комната матери и ребенка предусматривается с учетом требований СП118.13330.2022 (п.5.64) (п.п.6.3.7)	наличие	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	
	Следует применять унитазы и писсуары с автоматически сливом воды или с ручным кнопочным управлением (п.п.6.3.9)-	обеспечение	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	
	Допускается применение унитаза и раковин умывальников с механизмом электрического или гидравлического вертикального перемещения (п.п.6.3.9)	допускается	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	
	Ручка-поручень с внутренней стороны (согласно Г.6 СП136.13330.2012) (п.п.6.3.9)	наличие	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	
	В дверях доступных и универсальных кабин следует предусматривать запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/свободно» (п.п.6.3.9)	следует предусматривать	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	

Зона 6. «Система информации на объекте»

(Оборудования и устройств) (Технические средства связи, информации и сигнализации, доступные для МГН)

К системе информации на объекте отнесены устройства, средства информации, связи и их системы. С учетом особых требований к ним для людей с инвалидностью с особенностями восприятия (нарушениями сенсорных функций: зрения, слуха), должны быть представлены как минимум 3 вида устройств и средств информации на объекте:

6.1. визуальные средства

6.2. акустические средства

6.3. тактильные средства

Система информации зон и помещений должна обеспечивать:

- непрерывность информации (на всех путях движения маломобильных групп населения), своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения;

- предусматривать возможность получения информации как о предоставляемых услугах (перечне и порядке предоставления), так и о размещении и назначении функциональных элементов на объекте, о расположении путей эвакуации, в том числе предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях.

Системы средств информации должны быть комплексными – для всех категорий людей с инвалидностью (визуальными, акустическими, тактильными).

Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания, комплекса сооружений, района расположения объектов; они должны соответствовать нормативным документам по стандартизации.

N по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория, для которой установлен норматив (значимо для людей с инвалидностью)	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Фото N
1	2	3	4	5	6	7
	СП59.13330.2020, п.6 п.6.4 Оборудование и устройства					
	Следует использовать контрастные сочетания цветов в применении оборудования: - дверь – стена, ручка; - санитарный прибор – пол, стена; - стена – выключатели, средства визуальной информации и т.п. (п.п.6.4.1)	обеспечение	- частично	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	- требуется обеспечение.	
	Значение коэффициента контрастности должно обеспечиваться: - для информации о потенциальной опасности относительно поверхности, на которую информация нанесена (п.п.6.4.1)	- не менее 40%; - не менее 70%	- частично.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		

Применение в соответствии с заданием на проектирование выключателей (включателей) дистанционного управления электроосвещением, зашториванием, электронными приборами и иной техникой (п.п.6.4.2)	допускается	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
В общественных зданиях следует применять ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания и закрывания дверей, которые должны иметь форму, позволяющую инвалиду управлять ими одной рукой и не требующую применения слишком больших усилий или значительных поворотов руки в запястье (п.п.6.4.3)	обеспечение	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
Целесообразно ориентироваться на применение легко управляемых приборов и механизмов, а также (п.п.6.4.3)	- С- и П-образных ручек	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
Ручки на полотнах раздвижных дверей следует устанавливать таким образом, чтобы при полностью открытых дверях эти ручки были легкодоступными с обеих сторон двери (п.п.6.4.3)	обеспечение	- обеспечение.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
Приборы для открывания и закрывания дверей, дверные горизонтальные поручни следует располагать (п.п.6.4.3)	- на высоте 0,8-1,1 м	- соответствует.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
Ручки дверей, расположенных в углу коридора или помещения, должны размещаться с учетом (требований 6.1.8): Свободное пространство со стороны ручки дверей должно быть: - при открывании от себя; - при открывании к себе (п.п.6.4.3)	- не менее 0,3 м; - не менее 0,6 м	- соответствует.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
СП59.13330.2020, п.6 п.6.5 Технические средства связи, информации и сигнализации, доступные для МГН					
Знаком доступности для МГН: - стоянки (парковки) транспортных средств; - зоны предоставления услуг;	должны обозначаться	- частичное обеспечение.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	- требуется оснащение.	

- входы и выходы, доступные для инвалидов на креслах-колясках; - входы в общественные уборные для информирования инвалидов с нарушением зрения; - доступные санитарно-бытовые помещения для инвалидов на креслах-колясках; - доступные гардеробы, примерочные, раздевалки; - доступные лифты и другие подъемные устройства, доступные для инвалидов на креслах-колясках; - доступные пути эвакуации инвалидов на креслах-колясках; - специальные зоны отдыха и ожидания для инвалидов на креслах-колясках; - зоны посадки/высадки инвалидов на креслах-колясках (на платформах, перронах и т.п.); - пути движения к местам общего сбора МГН в случае экстренных ситуаций; - места общего сбора МГН и доступное место в них для сбора инвалидов на креслах-колясках (п.п.6.5.1)	указатели направления	отсутствуют	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	- требуется установка пиктограмм направления движения.	
В местах, в которых находятся недоступные для инвалидов на креслах-колясках элементы здания: - входы/выходы; - лестницы; - лифты; - санитарно-бытовые помещения и т.п., устанавливаются, при необходимости (п.п.6.5.1)	обеспечение	- имеется индукционная портитивная локальная система для слабослышащих.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
Помещения и места обслуживания, оборудованные стационарной системой обеспечения разборчивости звуковой информации, а также технические средства связи обозначаются (по ГОСТ Р 52131) (п.п.6.5.1)	обеспечение	отсутствует	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	- требуется установка знака у рамки металлодетектора.	

	информационным указателем о пути следования к ближайшему доступному для данной категории посетителей проходу (п.п.6.5.1)					
	Технические средства информации и сигнализации, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания МГН различных групп мобильности, и на путях их движения, должны обеспечивать (п.п.6.5.2)	- визуальную информацию; - звуковую информацию; - тактильную информацию	- частичное оснащение	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	- требуется установка.	
	Здание или сооружение по заданию на проектирование допускается дополнительно оборудовать звуковыми устройствами ориентирования и информации для обеспечения навигации инвалидов по зрению (п.п.6.5.3)	при необходимости	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания на высоте (п.п.6.5.4)	- не менее 1,5м и не более 4,5м до уровня пола	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	При размещении элементов визуальной информации над путями движения МГН следует обеспечить высоту свободного пространства от поверхности пути движения до нижнего края навесного элемента визуальной информации (п.п.6.5.4)	- не менее 2,2м	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	Параметры звуковых и световых сигналов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях должны учитывать особенности восприятия МГН с пониженным слухом и (или) зрением (п.п.6.5.6)	обеспечение	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		
	В вестибюлях общественных зданий с учетом их функционального назначения следует предусматривать установку (п.п.6.5.7)	- информационных терминалов/киосков, - информационных табло типа «бегущая строка», - тактильно-визуальных схем	--	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У		

Замкнутые пространства зданий (доступные помещения различного функционального назначения: кабины доступной и универсальной уборной, душевой, лифт, кабина примерочной и т.п.), где инвалид может оказывать один, а также лифтовые холлы, приспособленные для пожаробезопасных зон, и пожаробезопасные зоны должны быть оборудованы (п.п.6.5.8)	- системой двухсторонней связи	- отсутствует.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	- требуется установка.	
Информационные тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки, на высоте: - и на расстоянии от края таблички до края дверного проема Применяются: - перед входом во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения; - перед входами в универсальные кабины уборных и блоки общественных уборных; - рядом с устройствами вызова помощи, в том числе в универсальных и доступных кабинках (п.п.6.5.9)	- от 1,2 до 1,6 от уровня пола; - 0,1м	- перед входом в здание 1,3м; - у двух зон обслуживания внутри здания, шрифт Брайля стерт, таблички на высоте 1,51м.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	- требуется установка согласно нормативам, с необходимостью восстановления шрифта.	
Подтверждение срабатывания устройства вызова помощи осуществляется (п.п.6.5.10)	- визуальной индикацией; - звуковой индикацией; - вибрационной индикацией	- звуковая индикация на входе в здание.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	- оснащение на центральных воротах системой вызова домофон.	
Устройства информирующих индикаторов (информационные поля механических индикаторов замка «занято/свободно», электронные табло и пр.), устанавливаемых на входе в санитарно-бытовые помещения, должны быть доступны для людей с нарушением цветовосприятия (п.п.6.5.11)	- значение цвета информационного поля следует пояснять соответствующим знаком или надписью	- отсутствует	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	- требуется оснащение.	

Системами обеспечения разборчивости звуковой информации для людей с нарушением слуха следует оборудовать (п.п.6.5.12)	- лекционные залы; - зрительные залы; - залы ожидания и пр.	- индукционная портативная локальная система для слабослышащих.	К, О-н, О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У	
---	---	---	------------------------------------	--

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования объекта на предмет доступности для инвалидов и маломобильных групп населения выявлено:

Территория, прилегающая к объекту/Участок:
Требуется:

- привести в соответствие асфальтированное покрытие, устранить деформацию, для безопасного передвижения по прилегающей территории общего пользования, ведущей к центральным воротам (СП59.13330.2020 п.5.1.11; Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025);
- обозначить контрастно покрытие ворот от забора (СП59.13330.2020 п.6.4.1; Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025);
- установить на центральных воротах кнопку вызова помощи системы домофон (с контрастным обозначением) для оказания ситуационной помощи на объекте (СП59.13330.2020 п.6.4.1, 6.5.10; ГОСТ Р51671-2020 п.п.7.2.2.3; Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025);
- установить (единовременно с кнопкой системы домофон на центральной воротях) информационную табличку с номером телефона ответственного сотрудника за сопровождение людей с инвалидностью (ГОСТ Р51671-2020 п.п.7.2.2; Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025);
- обустроить, на прилегающем участке, в соответствии с нормативами автомобилями автомобильные парковочные места, для людей с инвалидностью, из них обустроенные места для людей, передвигающихся на кресле-коляске. Парковочное место должно содержать знаки 6.4 «Парковка», 8.17 «Инвалиды» или 6.4.17д «Парковка для инвалидов» (СП59.13330.2020 п.5.2; СП113.13330.2023 от 06.11.2023; Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025);
- обеспечить путь движения к входу в здание системой средств информационной поддержки и навигации, а именно визуальные указатели в виде разметки на покрытии прилегающего участка (СП59.13330.2020 п.5.1.3; Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025);
- в случае необходимости, обеспечить площадку для выгула собаки-проводника, с обозначением специальной пиктограммы (ФЗ-181 от 24.11.1995 ст.15 п.7; «Порядок допуска собаки-проводника в помещения»; Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025).

Вход в здание/Входная группа:

Требуется:

- переместить кнопку вызова помощи персонала в соответствии с нормами доступности для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения (СП59.13330.2020 п.6.5.10; ГОСТ Р51671-2020 п.п.7.2.2.3; Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025);
- перед входной дверью установить тактильный наземный указатель с рифами предупреждающего указателя «Внимание, прямо по ходу движения – дверь в здание или сооружение» (СП59.13330.2020 п.6.2.3; ГОСТ Р52875-2018 п.4.2.2; Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025);
- установить пиктограммы доступности обслуживания нозологий, в соответствии с обслуживанием данных категорий на объекте (ГОСТ Р52131-2019; ГОСТ Р51671-2020 П.6.4; Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025);
- заменить круг контрастный на прозрачной поверхности дверности дверного полотна, с внешней и внутренней стороны (СП59.13330.2020 п.6.1.6; Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025);
- нанести контрастную маркировку дверной фурнитуры (ручки) с внешней и внутренней стороны входной двери, по всей поверхности (СП59.13330.2020 п.6.4; Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025);
- нанести контрастную маркировку дверного проема входной двери, с внутренней стороны учреждения (СП59.13330.2020 п.6.4; Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025);

- в случае необходимости обеспечить допуск собаки-проводника, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме в порядке, утвержденном Приказом Минтруда России, а также предусмотреть для собаки-проводника специальное место отдыха/ожидания (ФЗ-181 от 24.11.1995 ст.15 п.7; «Порядок допуска собаки-проводника в помещения»; Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025);

- на каждой ступени лестницы (ведущей из тамбура в холл к стойке администратора) нанести противоскользящие полосы, контрастные с поверхностью ступени, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м (СП59.13330.2020 п.6.2.8; Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025);

- установить пиктограммы пути движения внутри здания, на пути следования от входной двери по левую сторону, до ступеней (ГОСТ Р52131-2019; Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025);

- у рамки металлоискателя разместить знак «Проход людям со стимуляторами сердечной деятельности запрещен» (СП59.13330.2020 п.6.5.1; Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025).

Зона целевого назначения объекта:

Требуется:

- пройти курсы повышения квалификации, ответственного лицу, назначенному по внутреннему приказу учреждения, по программе «Сопровождение инвалидов и других МГН, и предоставление услуг на объекте». Изучить вопрос о сопровождении людей с инвалидностью. (ФЗ-181 от 24.11.1995; Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025);

- разработать и утвердить внутренние документы, для проведения инструктажа персонала, по работе с людьми с инвалидностью и другими маломобильными группами населения;

- методические рекомендации;

- положение;

- программу обучения и инструктажа;

- порядок допуска собаки-проводника на объект;

- должностные инструкции.

А также ведение соответствующих журналов (ФЗ-181 от 24.11.1995; Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025);

- установить, перед зонами обслуживания, по всему первому этажу информационные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефно-линейного шрифта и рельефно-точечного шрифта по точечной системе Брайля (СП59.13330.2020 п.6.5.9; ГОСТ Р51671-2020 п.6.4; Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025);

- нанести контрастную маркировку дверных проемов в зонах обслуживания, дверных порожков, а также съездов с внутренней стороны (СП59.13330.2020 п.6.4; Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025).

Санитарно-бытовые помещения:

Требуется:

Имеющаяся туалетная комната, расположенная на первом этаже учреждения:

1) оборудовать помещение санитарно-гигиенической зоны для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения согласно требованиям и нормам, и предусмотреть установку специального оборудования;

- установить информационную табличку по точечной системе Брайля перед входом в помещение в соответствии с нормативами;

- установить кнопку экстренного вызова помощи (со шнуровым модулем) (у унитаза) с двухсторонним переговорным устройством.

При проведении капитального ремонта:

Оборудовать помещения санитарно-гигиенической зоны для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения согласно требованиям и нормам, предусмотреть установку специального оборудования, при этом учесть обеспечение доступности для людей с нарушением зрения и нарушениями опорно-двигательного аппарата (СП59.13330.2020 п.6.3; ГОСТ Р51261-2022 п.5.5; Приказ Минпросвещения РФ №253 от 31.03.2025).

«СОГЛАСОВАНО»
Заместитель директора по
административно-хозяйственной части
«13» Н.С. Фомина
2026г.

«СОГЛАСОВАНО»
Председатель Астраханской Региональной организации
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
«13» Н.В. Орлов
2026г.

Приложения:

1. Копия приказа ГБОУ АО «Астраханское художественное училище (техникум) имени П.А. Власова» «О проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры» №36-о от 14.10.2025г. – на 1 листе;
2. Копия приказа ГБОУ АО «Астраханское художественное училище (техникум) имени П.А. Власова» «Сопровождение инвалидов, работа с вспомогательными средствами реабилитации» №37-о от 14.10.2025 – на 1 листе;
3. Копия Распоряжения Министерства культуры Астраханской области «О создании рабочей группы для проведения паспортизации объектов социальной инфраструктуры» №382-6 от 15.12.2025 – на 1 листе;
4. Фотофиксация – на 8 листах.

Паспорт доступности №01/26 от «13» 01 2026г. Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Астраханской области «Астраханское художественное училище (техникум) имени П.А. Власова», по адресу: 414040, г. Астрахань, ул. Академика Королёва, д.27

Причина Актуализации: Изменения №1 к СП59.13330.2020 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» ОКС 91.040.99 от 01.07.2021 физической адаптации объекта; Изменения в п.4 Управленческое решение (проект) физической адаптации объекта, Планов мероприятий, Согласованных с Председателем АРО ООО «ВОИ».

- Реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»
Согласно, Паспорта государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019г. №363 с изменениями 2020-2022гг. Программы на плановый период, I этап: 2011-2021; II этап: 2022-2030гг.

«Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также информационной доступности».

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Астраханской области
«Астраханское художественное училище (техникум) имени П.А. Власова»

П Р И К А З

« 14 » 10 2025 г.

№ 26-0

«О проведении паспортизации
объектов социальной инфраструктуры»

В целях проведения паспортизации объектов социальной инфраструктуры и анкеты обследования ГБПОУ АО «Астраханское художественное училище (техникум) им. П.А. Власова»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Назначить заместителя директора по административно-хозяйственной части Фомину Наталию Сергеевну, ответственной за подготовку паспорта доступности и анкеты обследования для инвалидов и других маломобильных групп населения и ведение всей отчетности по подпрограмме «Доступная среда».

2. Создать рабочую группу в составе:

- Фоминой Н.С. – заместитель директора по АХЧ;
- Миллер Е.В. – заместитель директора по ВР;
- Орлов Н.В. – председатель Астраханской Региональной организации «Всероссийское общество инвалидов». *(по согласованию)*

3. Рабочей группе провести обследование и составить Паспорт доступности и Анкету обследования на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

4. Контроль по исполнению приказа оставляю за собой.

Директор

Т.Н. Прохорова

Т.Н. Прохорова

С приказом ознакомлены:

Фомина Н.С.

Фомина Н.С.

Миллер Е.В.

Миллер Е.В.

Орлов Н.В.

Орлов Н.В.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Астраханской области
«Астраханское художественное училище (техникум) имени П.А. Власова»

П Р И К А З

«14» 10 2025 г.

№ 34-0

**«Сопровождение инвалидов, работа с
Вспомогательными средствами реабилитации»**

В целях выполнения требований распоряжения Правительства Астраханской области от 21.07.2014 № 295-Пр «О проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственных за сопровождение инвалидов и других маломобильных групп населения:

Миллер Е.В. – заместитель директора по ВР;


Сейтханову А.А. – заместитель директора по УР;

2. Назначить ответственными за техническое состояние вспомогательных средств для инвалидов и других маломобильных групп населения:

Фомину Н.С. – заместитель директора по АХЧ

3. Контроль по исполнению приказа оставляю за собой.


Директор




Т.Н. Прохорова

С приказом ознакомлены:


Фомина Н.С.



Миллер Е.В.



Сейтханова А.А.





**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15 декабря 2017

№ 382-п

г. Астрахань

**О внесении изменения в распоряжение министерства культуры
и туризма Астраханской области от 20.11.2017 № 323-р**

Внести в распоряжение министерства культуры и туризма Астраханской области от 20.11.2017 №323-р «О создании рабочей группы для проведения паспортизации объектов социальной инфраструктуры» изменение, изложив пункт 1 в новой редакции:

«1. Утвердить рабочую группу для проведения паспортизации объектов социальной инфраструктуры:

Губина Л.В. – заместитель министра культуры Астраханской области, председатель рабочей группы;

Васильева О.П. – начальник контрольно-правового управления министерства культуры Астраханской области, заместитель председателя рабочей группы;

Любимов Р.П. – начальник департамента архивного, библиотечного и музейного дела министерства культуры Астраханской области;

Орлов Н.В. – председатель Астраханской региональной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию);

Секотова Е.В. – начальник отдела по развитию профессионального искусства и образования министерства культуры Астраханской области;


Федина К.С. – начальник отдела народного творчества и взаимодействия с муниципальными органами управления министерства культуры Астраханской области;

Федянина Е.В. – главный специалист отдела организации управления ГКУ АО «Центр материально-технического обеспечения».


Министр

О.Н. Прокофьева




**№1. Пути движения по территории общего пользования/
Пешеходные пути через проезжую часть**



№2. Остановка общественного транспорта



№3. Пути движения по прилегающей территории к объекту



№4. Вход на прилегающий Участок объекта, через центральные ворота






Пути движения по прилегающему участку объекта, к Входной группе



№5. Вход в здание (СИС)



№6. Вход в здание/Входная группа объекта (СИС)



№7. Технические средства социальной реабилитации, закрепленные за Входной группой объекта
Лестничный подъемник (лестницеход) Сменное кресло-коляска



№8. Пути движения внутри здания (к Зонам обслуживания, и санитарно-бытовым помещениям)

- горизонтальные коммуникации

(зона отдыха, ожидания)



- вертикальные коммуникации, подъем на второй этаж



№9. Зона целевого назначения (прилавочная форма обслуживания)

- стойка дежурного



индукционная система для слабослышащих



(кабинетная форма обслуживания)

- 1 этаж, Преподавательская комната



- Библиотека




№10. Зона целевого назначения (кабинетная форма обслуживания)

- Библиотека



- Учебная мастерская



(зальная форма обслуживания)

- Выставочный зал




№11. Зона целевого назначения (зальная форма обслуживания)

- Выставочный зал



- Зона обслуживания, Буфет



№12. Санитарно-бытовые помещения
- универсальная туалетная комната для МГН

